

# COMUNICADO DE RECALL



Z4 M40i



Z4 sDrive30i

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos modelos Z4 M40i e Z4 sDrive30i, fabricados em fevereiro de 2019, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a substituição das barras de direção.

## Riscos e implicações

Verificou-se que ambas as barras de direção de tais veículos podem quebrar em decorrência do aumento das cargas de vibração provenientes de pavimento em mau estado. Em caso de quebra de uma ou ambas barras de direção, é possível que o condutor perca o controle da direção do veículo. Neste caso, não se descarta a possibilidade de acidentes fatais ou de acidentes que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.

## Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a substituição das barras de direção.

## Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 2 horas e 40 minutos. A BMW esclarece que está realizando agendamentos de forma a evitar aglomeração, prestando os serviços regularmente, salvo se houver ordem de fechamento oficial pelas autoridades. Neste caso, a BMW adiará o momento do reparo a ser realizado para após o encerramento das limitações de deslocamento e de aglomerações.

## OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

CHASSI	MODELO
WBAHF3106KWW27199	Z4 sDrive30i
WBAHF3100KWW27697	Z4 sDrive30i
WBAHF3101KWW27689	Z4 sDrive30i
WBAHF3106KWW27512	Z4 sDrive30i
WBAHF3107KWW27485	Z4 sDrive30i
WBAHF3107KWW27700	Z4 sDrive30i
WBAHF3100KWW27943	Z4 sDrive30i
WBAHF3101KWW28003	Z4 sDrive30i
WBAHF3102KWW27698	Z4 sDrive30i
WBAHF3102KWW27944	Z4 sDrive30i
WBAHF3106KWW27963	Z4 sDrive30i
WBAHF3105KWW28263	Z4 sDrive30i
WBAHF3102KWW29533	Z4 sDrive30i
WBAHF3104KWW29534	Z4 sDrive30i
WBAHF3106KWW29535	Z4 sDrive30i
WBAHF3102KWW29760	Z4 sDrive30i
WBAHF3104KWW29761	Z4 sDrive30i
WBAHF3105KWW30286	Z4 sDrive30i

CHASSI	MODELO
WBAHF3106KWW30281	Z4 sDrive30i
WBAHF3105KWW30580	Z4 sDrive30i
WBAHF3104KWW31073	Z4 sDrive30i
WBAHF3109KWW31067	Z4 sDrive30i
WBAHF3106KWW31804	Z4 sDrive30i
WBAHF3107KWW31715	Z4 sDrive30i
WBAHF3108KWW31805	Z4 sDrive30i
WBAHF3105KWW32572	Z4 sDrive30i
WBAHF3101KWW32844	Z4 sDrive30i
WBAHF3103KWW32831	Z4 sDrive30i
WBAHF5103KWW32811	Z4 M40i
WBAHF3103KWW32862	Z4 sDrive30i
WBAHF5106KWW32818	Z4 M40i
WBAHF3105KWW32846	Z4 sDrive30i
WBAHF3105KWW32863	Z4 sDrive30i
WBAHF3106KWW32841	Z4 sDrive30i
WBAHF5107KWW32813	Z4 M40i
WBAHF3107KWW32833	Z4 sDrive30i

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse [www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br) e clique nas opções "Recall", "Ferramenta de Busca de Recall" e "Busca de Recall", ou contate com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

- Site: [www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br)

- SAC: 0800 019 7097 - Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

**BMW Group Brasil.**

No trânsito, dê sentido à vida.

