## COMUNICADO **DE RECALL**



Touring, 540i, 540i Touring, 545i e 550i, Série 6 645Ci Coupé, Série 7 750i e 750Li e Z4 3.0i Roadster fabricados entre fevereiro de 1994 e março de 2006 a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendar gratuitamente a verificação e, se necessário, o reparo dos componentes que poderão apresentar as inconformidades técnicas a seguir, não se descartando risco de acidentes e danos físicos e/ou materiais aos ocupantes dos veículos e a terceiros.

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW Série 3 320i, 323i, 328i, 330i e 323Ci Coupé, Série 5 530i, 530i

BMW Série 3 320i, 323i, 328i, 330i e 323Ci Coupé fabricados entre setembro de 1999 e novembro de 2001.





VERIFICAR E, SE NECESSÁRIO, SUBSTITUIR O INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO - 323i, 323Ci Coupé, 328i Risco: mau funcionamento das luzes de freio. Reparo: verificar e, se necessário, substituir o interruptor da luz de freio.

CHASSIS AFETADOS DE JH67072

JH67275

VERIFICAR E, SE NECESSÁRIO, SUBSTITUIR AS RODAS - 330i Risco: perda do controle da direção do veículo devido a perda de ar repentina do pneu. Reparo: verificar e, se necessário, substituir as rodas.

Risco: perda do controle da direção do veículo devido ao desprendimento do rolamento dos suportes de apoio dos amortecedores dianteiros. Reparo: substituir os suportes de apoio dos amortecedores dianteiros.

BMW Série 5 530i, 530i Touring, 540i, 540i Touring, 545i e 550i fabricados entre fevereiro de 1994 e março de 2006.

SUBSTITUIR OS SUPORTES DE APOIO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS - 320i, 330i

Fabricados entre 15/9/1999 e 14/11/2001


530i, 540i - E34 540i – E39 530i, 545i e 550i - E60 530i Touring, 540i Touring - E34 CHASSIS AFETADOS
















Risco: mau funcionamento das luzes de freio. Reparo: verificar e, se necessário, substituir o interruptor da luz de freio.

INSTALAR ANEL DE RETENÇÃO NO ACOPLAMENTO RÁPIDO DA LINHA DE COMBUSTÍVEL - 545i (E60) Risco: vazamento de combustível em caso de choque frontal severo.

VERIFICAR E, SE NECESSÁRIO, SUBSTITUIR O INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO - 540i (E39)

Reparo: verificar e, se necessário, substituir os amortecedores traseiros. Fabricados entre 1/2/1994 e 27/3/2006

BMW Série 6 645Ci Coupé fabricado em janeiro de 2004.

Reparo: instalar um anel de retenção no acoplamento rápido da linha de combustível.

CHASSI AFETADO

VERIFICAR E, SE NECESSÁRIO, SUBSTITUIR OS AMORTECEDORES TRASEIROS - 530i, 550i (E60) Risco: perda do controle da direção do veículo devido ao desprendimento dos amortecedores traseiros.

Risco: vazamento de combustível em caso de choque frontal severo. Reparo: instalar um anel de retenção no acoplamento rápido da linha de combustível.

Fabricado em 13/01/2004

B200676



645Ci Coupé - E63

INSTALAR ANEL DE RETENÇÃO NO ACOPLAMENTO RÁPIDO DA LINHA DE COMBUSTÍVEL - 645Ci Coupé

VERIFICAR E, SE NECESSÁRIO, SUBSTITUIR OS AMORTECEDORES TRASEIROS - 750i (E65) Risco: perda do controle da direção do veículo devido ao desprendimento dos amortecedores traseiros.

VERIFICAR E, SE NECESSÁRIO, SUBSTITUIR O EIXO DE RODA TRASEIRO - 750i, 750Li (E38)

Risco: perda do controle da direção do veículo por quebra no cubo de roda traseiro direito.



ATÉ

LS62769

Os chassis não sequenciais envolvidos são:

CHASSI

WBAEV11002CG51027

WBABM3107YJH67072

**WBABM310XYJH67275** 

WBAAM3109YFM82806

WBAAM3107YFM82805

750i, 750Li – E38

CHASSIS AFETADOS

DG21519

DH36904

Reparo: verificar e, se necessário, substituir o eixo de roda traseiro.

DE

ATÉ



**MODELO** 

320i Sedan

323Ci Coupé

323Ci Coupé

323i Sedan

323i Sedan

323i Sedan

750i - E65

CHASSI AFETADO


DH77822

Reparo: verificar e, se necessário, instalar uma resistência na bomba de combustível. Fabricados entre 10/3/2003 e 4/9/2003

Risco: o motor parar de funcionar durante o uso, sendo possível religá-lo apenas após 20 minutos aproximadamente.

INSTALAR RESISTÊNCIA NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL - Z4 3.0i Roadster

WBAAM3102YFM82808



WBAAM3101YFM82833	323i Sedan
WBAAM3105YFM82849	323i Sedan
WBAAM3109YFM83079	323i Sedan
WBAAM3105YFM83080	323i Sedan
WBAAM3107YFM83078	323i Sedan
WBAAM3100YFM83097	323i Sedan
WBAAM3104YFM83085	323i Sedan
WBAAM5109YEH74749	328i Sedan
WBAAM5104YEH74755	328i Sedan
WBAAM5106YEH74756	328i Sedan
WBAAM5105YEH74845	328i Sedan
WBAAM5103YEH74844	328i Sedan
WBAAM5103YEH74830	328i Sedan
WBAAM5102YEH74849	328i Sedan
WBAAM5109YEH74847	328i Sedan
WBAAM5100YEH74929	328i Sedan
WBAAM5103YEH74973	328i Sedan
WBAAM5107YEH75057	328i Sedan
WBAAM5101YEH75085	328i Sedan
WBAAM510XYEH75070	328i Sedan
WBAAM5109YEH75089	328i Sedan
WBAAM5109YEH75075	328i Sedan
WBAAM5105YEH75090	328i Sedan
WBAAM510XYEH75134	328i Sedan
WBAAV51011JT46374	330i Sedan
WBAAV51051JT46510	330i Sedan
WBAAV51021JT46562	330i Sedan
WBAEV51032PE00308	330i Sedan
WBAEV51062PE00349	330i Sedan
WBAHE2112RGE63124	530i Sedan
WBANE710X6CM04409	530i Sedan
WBANE71037CM05094	530i Sedan
WBAHK2112RGF66653	530i Touring
WBAHK2112RGF66646	530i Touring
WBADN6103YGG87451	540i Sedan
WBADN6101YGG87738	540i Sedan
WBAHE6112RGF06511	540i Sedan
WBAHE6112RGF06937	540i Sedan
WBAHE6112RGF07073	540i Sedan
WBAHK4112RGK00788	540i Touring
WBANB31054B077776	545i Sedan
WBANB31084B077805	545i Sedan
WBANB31034B078165	545i Sedan
WBANB31094B078218	545i Sedan
WBANB31074B078623	545i Sedan
WBANB31014B078794	545i Sedan
WBANB310X4B079104	545i Sedan
WBANB31054B079205	545i Sedan
WBANB31074B079397	545i Sedan
WBANB31054B079463	545i Sedan
WBANB31054B079527	545i Sedan
WBANB51077CN20942	550i Sedan
WBAEH71074B200676	645Ci Coupé
WBAGG21S8SDG21519	750i
WBAGG21S1SDG21524	750i
WBAGG21SXSDG21523	750i
WBAGG21S1SDG21572	750i
WBAGG21S8SDG21570	750i
WBAGG21S3SDG21587	750i
WBAGG21S7SDG21589	750i
WBAGG21S5SDG21588	750i
WBAGG21SXSDG21618	750i
WBAGG21SXSDG21621	750i
WBAGG21S5SDG21641	750i
WBAGG21S7SDG21639	750i
WBAGG21S1SDG21653	750i
WBAGG21S8SDG21651	750i
WBAGG21S9SDG21657	750i
WBAGG21S7SDG21656	750i
WBAGG21S2SDG21659	750i
WBAGG21S5SDG21669	750i
WBAGG21S0SDG21658	750i
WBAGG21S6SDG21678	750i
WBAGG21S7SDG21673	750i
WBAGG21S3SDG21671	750i
WPACC21C1CDC21670	750:

WBABT51073LS62769 Z4 3.0i Roadster Os reparos das inconformidades técnicas apresentadas nesta campanha de recall podem ser agendados imediatamente. O tempo total de

Para verificar se sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw.com.br/recall ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de 2ª a 6ª-feira, das 8h às 19h. BMW do Brasil. Zelando pela segurança de seus consumidores.

WBAGG21S1SDG21670

WBAGG21S6SDG21695

WBAGG21S8SDG21682

WBAGG21S6SDG21714

WBAGG21S4SDG21730

WBAGG21S5SDG21736

WBAGG21S2SDG21760

WBAHL81097DH77822

WBAGK21S3SDH36768

WBAGK21S3SDH36771

WBAGK21S1SDH36770

WBAGK21S9SDH36869

WBAGK21S8SDH36877

WBAGK21S3SDH36883

WBAGK21S0SDH36890

WBAGK21S4SDH36889

WBAGK21S2SDH36891

WBAGK21S8SDH36894

WBAGK21S3SDH36902

WBAGK21S3SDH36897

WBAGK21S1SDH36901

WBAGK21S5SDH36903

WBAGK21SXSDH36900

WBAGK21S5SDH36898

WBAGK21S7SDH36904

WBAGK21S1SDH36896

WBABT51003LS61138

WBABT51073LS61153

WBABT51003LS61558

WBABT51083LS61596

WBABT51073LS62318

WBABT51003LS62581

750i

750i

750i

750i

750i

750i

750i

750i

750Li

Z4 3.0i Roadster

reparo é de até 2 horas.