

# COMUNICADO DE RECALL



Puro Prazer de Dirigir

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW modelos X3 2.0d, X5 3.0i, X5 4.4i, X5 4.8is e X5 xDrive 48i fabricados entre novembro de 1999 e setembro de 2008 a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendar gratuitamente a verificação e, se necessário, o reparo dos componentes que poderão apresentar as inconformidades técnicas a seguir, não se descartando risco de acidentes e danos físicos e/ou materiais aos ocupantes dos veículos e a terceiros.

## BMW X3 2.0d fabricado em setembro de 2008

CHASSI AFETADO  
WJ55333



X3 2.0d – E83

### SUBSTITUIR O DISPOSITIVO DE AQUECIMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL - X3 2.0d

Risco: descarga precoce da bateria e possível incêndio por curto-circuito.  
Reparo: substituir o dispositivo de aquecimento do filtro de combustível.

Fabricado em 2/9/2008

## BMW X5 3.0i, X5 4.4i, X5 4.8is e X5 xDrive 48i fabricados entre novembro de 1999 e abril de 2007



X5 3.0i, X5 4.4i, X5 4.8is – E53

CHASSIS AFETADOS  
DE LD79267  
ATE LU53241



X5 xDrive 48i – E70

CHASSIS AFETADOS  
DE LY64447  
ATE LY87899

### INSTALAR CABOS DE MASSA (FIO TERRA) ADICIONAIS ENTRE A TUBULAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E A BOBINA DE IGNIÇÃO - X5 xDrive 48i (E70)

Risco: o motor pode parar de funcionar durante o uso.  
Reparo: instalar cabos de massa adicionais no compartimento do motor.

### SUBSTITUIR A DME (UNIDADE ELETRÔNICA DIGITAL DO MOTOR) - X5 4.4i (E53)

Risco: o motor pode parar de funcionar durante o uso.  
Reparo: substituir a DME e programar as unidades de comando.

### VERIFICAR E, SE NECESSÁRIO, SUBSTITUIR O INTERRUPTOR DE POSIÇÃO DA TRANSMISSÃO - X5 4.4i (E53)

Risco: impossibilidade do aumento de marchas (possível apenas redução).  
Reparo: verificar e, se necessário, substituir o interruptor de posição da transmissão.

### VERIFICAR E, SE NECESSÁRIO, SUBSTITUIR A TAMPA DO RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO DO FLUIDO DE FREIO - X5 xDrive 48i (E70)

Risco: falha na detecção de perda de fluido de freio, podendo ocasionar falha no funcionamento do sistema de freios.  
Reparo: verificar e, se necessário, substituir a tampa do reservatório de expansão do fluido de freio.

### VERIFICAR A FOLGA DO PEDAL DE FREIO - X5 3.0i, X5 4.4i (E53)

Risco: impossibilidade de acionamento do freio pelo respectivo pedal.  
Reparo: verificar a folga do pedal do freio e, se necessário, substituir o suporte do pedal.

Fabricados entre 12/11/1999 e 17/4/2007

Os chassis não sequenciais envolvidos são:

CHASSI	MODELO
WBAPE11059WJ55333	X3 2.0d
WBAFA51061LM21026	X5 3.0i
WBAFA510X1LM21398	X5 3.0i
WBAFA51041LM22045	X5 3.0i
WBAFA51071LM21987	X5 3.0i
WBAFA51071LM25098	X5 3.0i
WBAFB31051LG92213	X5 4.4i
WBAFB31091LG92215	X5 4.4i
WBAFB31091LG92294	X5 4.4i
WBAFB31021LG92749	X5 4.4i
WBAFB31061LG95444	X5 4.4i
WBAFB31091LG97317	X5 4.4i
WBAFB31062LP09745	X5 4.4i
WBAFB31062LP09759	X5 4.4i
WBAFB31092LP09755	X5 4.4i
WBAFB31033LP13026	X5 4.4i
WBAFB31083LP13037	X5 4.4i
WBAFB3341YLH01659	X5 4.4i
WBAFB3348YLH01660	X5 4.4i
WBAFB334XYLH01675	X5 4.4i
WBAFB3346YLH01687	X5 4.4i
WBAFB3348YLH01657	X5 4.4i
WBAFB3343YLH01677	X5 4.4i
WBAFB51054LU50132	X5 4.4i
WBAFB51015LU53241	X5 4.4i
WBAFA91016LD79267	X5 4.8is
WBAFA91036LD79268	X5 4.8is
WBAFE81067LY85447	X5 xDrive48i
WBAFE81007LY85427	X5 xDrive48i
WBAFE81097LY85815	X5 xDrive48i
WBAFE81057LY85830	X5 xDrive48i
WBAFE81097LY85829	X5 xDrive48i
WBAFE81077LY85828	X5 xDrive48i
WBAFE81027LY86322	X5 xDrive48i
WBAFE810X7LY86312	X5 xDrive48i
WBAFE81087LY87216	X5 xDrive48i
WBAFE81067LY87358	X5 xDrive48i
WBAFE81077LY87899	X5 xDrive48i
WBAFE81057LY87898	X5 xDrive48i
4USFE83537LY64447	X5 xDrive48i
4USFE83557LY64577	X5 xDrive48i
4USFE83557LY64627	X5 xDrive48i

Os reparos das inconformidades técnicas apresentadas nesta campanha de recall podem ser agendados imediatamente. O tempo total de reparo é de até 2 horas.

Para verificar se sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse [www.bmw.com.br/recall](http://www.bmw.com.br/recall) ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de 2ª a 6ª-feira, das 8h às 19h.

BMW do Brasil. Zelando pela segurança de seus consumidores.



Trânsito seguro: eu faço a diferença.