

COMUNICADO DE RECALL



M3 Sedan



M4 GTS



M4 Coupé

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos modelos **M4 Coupé**, **M4 GTS** e **M3 Sedan** fabricados entre **30/06/2016** e **26/09/2016** a entrarem em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a substituição do eixo cardã traseiro em fibra de carbono.

Riscos e implicações

Verificou-se que, devido à pouca resistência do material empregado no dispositivo de acoplamento do eixo cardã ao diferencial traseiro, pode haver soltura do eixo cardã, impossibilitando a transmissão de força do motor para as rodas e causando a perda de tração do veículo. Nesses casos, não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a substituição do eixo cardã traseiro em fibra de carbono.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados a partir de 30/01/2019 e levam cerca de 2 (duas) horas.

MODELO	CHASSI
M4 Coupé	WBS3R9103HK863535
M4 GTS	WBS4S9100HK576968
-	WBS8M9107H5F94459
-	WBS8M9109H5F94544
-	WBS8M9104H5F94595
-	WBS8M9103H5F94653
-	WBS8M9108H5F94678
-	WBS8M9104H5F94693
-	WBS8M910XH5F94696
-	WBS8M9104H5F94726
-	WBS8M9105H5F94329
-	WBS8M9109H5F94334
-	WBS8M9109H5F94527
-	WBS8M9105H5F94640
-	WBS8M9104H5F94788
-	WBS8M9104H5F94371
-	WBS8M9109H5F94530
M3 Sedan	WBS8M9103H5F94572
-	WBS8M9100H5F94335
-	WBS8M9106H5F94467
-	WBS8M9104H5F94466
-	WBS8M9101H5F94604
-	WBS8M9106H5F94694
-	WBS8M9104H5F94368
-	WBS8M9106H5F94582
-	WBS8M9101H5F94652
-	WBS8M9102H5F94451
-	WBS8M9104H5F94452
-	WBS8M9104H5F94578
-	WBS8M9109H5F94608
-	WBS8M9105H5F94654
-	WBS8M9104H5F94659
-	WBS8M9103H5F94796

Para mais informações acesse:

- Sites: www.bmw.com.br/recall

- SAC: 0800 019 7097 - Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.

BMW do Brasil.



Trânsito seguro: eu faço a diferença.