



Comunicado

A BMW do Brasil Ltda. convoca os proprietários dos veículos BMW série 5 modelos 520d, 525i, 525d, 530i, 530i Security, 530d, 545i, 550i, 550i Security, M5 e BMW série 6 modelos 645i Coupé, 645i Cabrio, 650i, 650i Cabrio, M6, fabricados entre março de 2003 e julho de 2010 a entrar em contato com uma concessionária autorizada para agendar a verificação da fixação do conector do cabo da bateria no assoalho do veículo e, se necessário, a substituição da capa de proteção que recobre o ponto de fixação.

Tal medida se dá em razão da possibilidade de má fixação do conector do cabo da bateria, o que pode ocasionar a falha no fornecimento de energia, gerando distúrbio no funcionamento dos componentes eletrônicos e, em casos isolados, o superaquecimento no ponto de fixação do cabo positivo da bateria, podendo gerar princípio de incêndio no carpete do porta-malas do veículo e danos físicos aos seus ocupantes.

Os chassis envolvidos são:

Modelo	Chassis
Série 5	B077632 a CX18425
Série 5 Security	RA17500 a RA27108
Série 6	B200649 a CV56304

Essa medida corretiva visa garantir a segurança dos clientes BMW. Os serviços poderão ser realizados a partir de 02 de maio de 2012, sendo que até o presente momento nenhum acidente foi registrado. O tempo gasto na realização do serviço é de aproximadamente 30 (trinta) minutos e não representa custo algum para o cliente.

Mais informações: **0800 707 3578**, de 2ª a 6ª feira, das 7 às 19 horas, ou através do site **www.bmw.com.br**

BMW do Brasil Ltda, zelando pela segurança de seus consumidores.