



COMUNICADO.

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW modelos 318i e 320i, com data de fabricação entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011 a entrar em contato com uma concessionária autorizada para agendar a substituição da caixa de direção.

Tal medida se dá em razão da possibilidade de falha na direção assistida do veículo em decorrência de uma deficiência em um capacitor da unidade de comando da caixa de direção, podendo ocasionar a desativação da assistência elétrica da direção, dificultando sua capacidade de manobra. Como consequência uma força adicional por parte do condutor será exigida para a manobra o que pode, em casos extremos, ocasionar acidentes e danos aos ocupantes do automóvel.

Os chassis envolvidos são:

Modelo	Chassis
318i	F102596 e F103826
320i	F058357, F057016, F059124 e F055976

Essa medida corretiva visa garantir a segurança dos clientes, sendo que até o presente momento nenhum acidente foi registrado.

O tempo gasto na realização deste serviço é de aproximadamente 3 (três) horas e não acarreta custo para o cliente.
Os serviços poderão ser realizados a partir de 01 de agosto de 2012.

Mais informações: **0800 707 3578**, de 2ª a 6ª feira, das 7 às 19 horas, ou através do site **www.bmw.com.br**

BMW Group Brasil, zelando pela segurança de seus consumidores.