



Comunicado

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW X5 3.0si com data de fabricação entre novembro de 2007 a agosto de 2008 a entrar em contato com uma concessionária autorizada para agendar a substituição da bomba elétrica de combustível.

Tal medida se dá em razão da possibilidade de desgaste prematuro do comutador da bomba de combustível, o que pode ocasionar a não alimentação de combustível até o motor e, conseqüentemente, a perda de potência e parada completa do veículo. Em situações extremas, caso esta condição ocorra, poderá gerar risco de acidente para os ocupantes do veículo, sendo que até o presente momento nenhum acidente foi registrado.

Os chassis envolvidos são:

Modelo	X5 3.0si
Chassis	L034073
	De L150318 até L159785
	De L240027 até L241108
	LY73790 e LY73798

Essa medida corretiva visa garantir a segurança dos clientes BMW.

O tempo gasto na realização deste serviço é de 2 (duas) horas e não representa nenhum custo.

Mais informações: 0800 707 3578, de 2ª a 6ª feira, ou através do site www.bmw.com.br

BMW do Brasil Ltda.