



## COMUNICADO.

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW modelos 550i, 650i, X5 Xdrive 50i, X5M, X6 xDrive 50i, X6 M e 750Li Híbrida, com data de fabricação entre novembro de 2007 e fevereiro de 2011 a entrar em contato com uma concessionária autorizada para agendar a substituição da bomba de água suplementar do turbocompressor.

Tal medida se dá em razão da possibilidade de superaquecimento da placa de circuitos da bomba de água, que pode ocasionar o derretimento de seus conectores e, em casos extremos, princípio de incêndio no compartimento do motor, podendo gerar danos aos ocupantes do veículo.

Os chassis envolvidos são:

Modelo	Chassis
550i	C765603
650i	C959437
X5 Xdrive 50i	L393751 a L393914
X5 M	LK12340 a LK12377
X6 Xdrive 50i	L287225 a L287343
X6 M	L587511 a L587694
750Li Híbrida	C628847 a C628877

Essa medida corretiva visa a garantir a segurança dos clientes, sendo que até o presente momento nenhum acidente foi registrado.

O tempo gasto na realização deste serviço é de aproximadamente 2 (duas) horas e não representa custo para o cliente.

Mais informações: **0800 707 3578**, de 2ª a 6ª feira, das 7 às 19 horas, ou através do site **www.bmw.com.br**

**BMW Group Brasil, zelando pela segurança de seus consumidores.**