

COMUNICADO DE RECALL

BMW do Brasil

www.bmw.com.br



Puro Prazer de Dirigir



MODELO 125i



MODELO 328i



MODELO 528i



MODELO X1



MODELO X3



MODELO Z4

A BMW do Brasil dá continuidade à campanha de recall convocando os proprietários dos veículos BMW modelos 125I M SPORT, 320I, 320I GP, 320I MODERN GP, 320I SPORT, 320I SPORT GP, 328I, 328I GP, 328I LUXURY LINE, 328I PLUS, 328I SPORT, 528I, X1 XDRIVE28I M SPORT, X1SDRIVE18I GP, X1SDRIVE20I, X1XDRIVE20I, X1XDRIVE28I GP, X3XDRIVE28I GP e Z4 SDRIVE20I, fabricados entre junho de 2012 e junho de 2013, a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendar gratuitamente a verificação da lubrificação da bomba de vácuo e adoção de uma das seguintes medidas: (i) colocação de trava no retentor que gera obstrução da lubrificação da bomba de vácuo; ou (ii) substituição do conjunto completo da bomba de vácuo.

Tal medida se dá pela possibilidade de ocorrer a redução gradual da capacidade de frenagem do veículo, em razão de falha no funcionamento de lubrificação da bomba de vácuo.

Ocorrendo a falha, o freio continuará operando, mas o motorista deverá aplicar força adicional ao pedal do freio para fazer o veículo desacelerar e parar. Como resultado, o percurso de frenagem poderá ser maior que o habitual. Em situações de frenagem abrupta, podem ocorrer acidentes e danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Essa medida corretiva visa garantir a segurança dos clientes BMW e os serviços poderão ser realizados imediatamente. O tempo gasto na realização do serviço é de 30 (trinta) minutos a 8 (oito) horas, dependendo do tipo de serviço a ser realizado.

OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

Modelo	De	Até
125I M SPORT	J498679	J498693
320I	J405621	J405647
320I GP	F940046	J729033
320I MODERN GP	J405408	
320I SPORT	J393407	J393651
320I SPORT GP	F384395	J727542
328I	F383417	J729015
328I GP	F973869	J538612
328I LUXURY LINE	J393623	
328I PLUS	J393501	J393569
328I SPORT	J393323	J393644
528I	DW40972	DW42501
X1 XDRIVE28I M SPORT	VU29359	
X1SDRIVE18I GP	VT76467	VT79050
X1SDRIVE20I	VT76137	VT76348
X1XDRIVE20I	VT76142	VT76287
X1XDRIVE28I GP	VU29537	
X3XDRIVE28I GP	0A03940	0A05960
Z4 SDRIVE20I	E987226	E989220

Para verificar se sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis desta campanha ou para mais informações, por favor, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW (0800 707 3578), de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas, ou acesse o website www.bmw.com.br.

BMW do Brasil, zelando pela segurança de seus consumidores.