



BMW do Brasil

0800 707 3578
www.bmw.com.br



Puro Prazer de Dirigir

COMUNICADO.

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW modelos X5 4.8i e X5 4.8i Security, com data de fabricação entre maio de 2006 e março de 2010, a entrar em contato com uma concessionária autorizada para agendar a substituição dos tubos de vácuo do servofreio e a verificação da necessidade de substituição do servofreio.

Tal medida se dá em razão da possibilidade de acidente de colisão grave, com consequentes danos físicos e materiais ao condutor e ocupantes do veículo e terceiros, em razão da necessidade do condutor ter de aplicar uma força maior do que a esperada para a frenagem do veículo, devido à entrada de óleo do motor no tubo de vácuo do servofreio, o que pode contaminar a membrana de acionamento e causar vazamento no servofreio.

Os chassis envolvidos são:

Modelo	De	Até
X5 4.8i	L091040	L097916
	L300020	L301786
	LY64390	LY88996
	LZ68501	LZ74035
X5 4.8i Security	RA17604	RA17627

Esta medida corretiva visa garantir a segurança dos clientes, sendo que até o presente momento nenhum acidente foi registrado no território nacional. O tempo gasto na realização deste serviço é de aproximadamente 3 (três) horas e não acarreta custo para o cliente. Os serviços poderão ser realizados a partir de 10/03/2013.

Mais informações: 0800 707 3578, de 2ª a 6ª feira, das 7 às 19 horas, ou através do site www.bmw.com.br.

BMW Group Brasil: zelando pela segurança de seus consumidores.