

COMUNICADO DE RECALL



X1 sDrive 18i GP



X1 sDrive 20i X Line



X1 sDrive 20i M Sport

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos modelos X1 sDrive 18i, X1 sDrive 20i X Line e X1 sDrive 20i M Sport, fabricados entre novembro de 2022 e abril de 2023, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a inspeção da movimentação dos cintos de segurança do banco traseiro e seu desprendimento, se necessária.

Riscos e implicações

Verificou-se que, as alças dos cintos de segurança traseiros podem se prender no acabamento de sua parte inferior, comprometendo a funcionalidade do cinto de segurança. Nesse caso, não se descarta a possibilidade de acidentes fatais ou que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a inspeção da movimentação dos cintos de segurança do banco traseiro e seu desprendimento, se necessária.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 15 minutos

OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	CHASSI
X1 sDrive18i GP	98M20EE00P4014787
	98M20EE02P4014788
	98M20EE04P4014789
	98M20EE05P4014784
	98M20EE07P4014785
	98M20EE09P4014786
	WBA21EE00P5W16139
	WBA21EE02P5W05580
	WBA21EE02P5W11220
	WBA21EE04P5W16368
	WBA21EE08P5W16275
	WBA21EE0XP5W16195
X1 sDrive20i M Sport	98M40EE00P4017388
	98M40EE00P4017391
	98M40EE01P4017383
	98M40EE01P4017397
	98M40EE01P4017402
	98M40EE02P4017389
	98M40EE02P4017392
	98M40EE03P4017384
	98M40EE03P4017403
	98M40EE04P4017393
	98M40EE05P4017385
	98M40EE05P4017399
	98M40EE05P4017404
	98M40EE06P4017394
	98M40EE07P4017386
	98M40EE07P4017405
	98M40EE08P4017400
	98M40EE09P4017387
	98M40EE09P4017390
	98M40EE0XP4017382
	98M40EE0XP4017401
	WBA41EE01P5W16210
	WBA41EE02P5W15454
	WBA41EE02P5W15728
WBA41EE04P5W15889	
WBA41EE04P5W16041	

COMUNICADO DE RECALL



MODELO	CHASSI
X1 sDrive20i M Sport	WBA41EE04P5W16654
	WBA41EE05P5W14234
	WBA41EE06P5W16705
	WBA41EE07P5W04448
	WBA41EE07P5W13425
	WBA41EE07P5W15398
	WBA41EE07P5W16776
	WBA41EE08P5W19301
	WBA41EE09P5W15757
	WBA41EE09P5W16312
	WBA41EE09P5W17573
	WBA41EE09P5W17668
	98M40EE00P4016483
	98M40EE00P4016497
	98M40EE00P4017360
	98M40EE01P4016444
	98M40EE01P4016458
	98M40EE01P4016511
	98M40EE01P4017366
	98M40EE02P4016422
	98M40EE02P4016498
	98M40EE02P4017358
	98M40EE02P4017361
	98M40EE02P4017375
	98M40EE03P4016431
	98M40EE03P4016445
	98M40EE03P4016462
	98M40EE03P4016493
	98M40EE04P4016454
	98M40EE04P4016468
	98M40EE04P4016471
	98M40EE04P4017359
	98M40EE04P4017362
	98M40EE05P4016432
98M40EE05P4016446	
98M40EE05P4016480	
98M40EE05P4016494	
98M40EE05P4016513	

MODELO	CHASSI
X1 sDrive20i X Line	98M40EE05P4017371
	98M40EE06P4016438
	98M40EE06P4016441
	98M40EE06P4016455
	98M40EE06P4016472
	98M40EE06P4017377
	98M40EE07P4016450
	98M40EE07P4016464
	98M40EE07P4016481
	98M40EE07P4017372
	98M40EE08P4016439
	98M40EE08P4016487
	98M40EE08P4017364
	98M40EE09P4016448
	98M40EE09P4016482
	98M40EE09P4016496
	98M40EE0XP4016426
	98M40EE0XP4016443
	98M40EE0XP4016457
	98M40EE0XP4016510
	98M40EE0XP4017365
	WBA41EE00P5W15937
	WBA41EE00P5W16327
	WBA41EE01P5W10181



COMUNICADO DE RECALL



MODELO	CHASSI
X1 sDrive20i X Line	WBA41EE01P5W10598
	WBA41EE01P5W16403
	WBA41EE02P5W16006
	WBA41EE02P5W16801
	WBA41EE02P5W16927
	WBA41EE03P5W04608
	WBA41EE03P5W09887
	WBA41EE03P5W11297
	WBA41EE03P5W12059
	WBA41EE04P5W16119
	WBA41EE04P5W16718
	WBA41EE04P5W16833
	WBA41EE05P5W09938
	WBA41EE05P5W11270
	WBA41EE05P5W16615
	WBA41EE05P5W16761
	WBA41EE06P5W11116
	WBA41EE06P5W15666
	WBA41EE06P5W16476
	WBA41EE06P5W16817
	WBA41EE06P5W17546
	WBA41EE07P5W10458
	WBA41EE07P5W15711
	WBA41EE07P5W15806
	WBA41EE07P5W16163
	WBA41EE07P5W16177
	WBA41EE07P5W16292
	WBA41EE07P5W16891
	WBA41EE08P5W05544
	WBA41EE08P5W12218
	WBA41EE0XP5W10244
	WBA41EE0XP5W10857
	WBA41EE0XP5W15847
WBA41EE0XP5W16450	
WBA41EE0XP5W16688	

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw.com.br e clique nas opções "Recall" e "Ferramenta de Busca de Recall", ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

- Site: www.bmw.com.br

- SAC: **0800 019 7097**- Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

