COMUNICADO DE
RECALL

A BMW do Brasil convoca o proprietário do veículo modelo X6 xDrive40i M Sport, fabricado em 10/03/2023, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a substituição da mecatrônica da transmissão.

Riscos e implicações

Verificou-se a possibilidade de que a solda da unidade de controle de transmissão integrada (iTCU) pode não ter sido realizada corretamente. Como resultado, existe o risco de vazamento do óleo da transmissão, que pode penetrar no iTCU e falhar a unidade de controle da transmissão ao longo da vida útil. Nesse caso, não se descarta a possibilidade de bloqueio da transmissão.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a substituição da mecatrônica da transmissão.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e levam até 4 horas.

O CHASSI ENVOLVIDO É:

MODELO	CHASSI
X6 xDrive40i M Sport	WBACY6108P9R89837

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw.com.br e clique na opção Recall e Ferramenta de Busca de Recall, ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

- Site: **www.bmw.com.br**
- SAC: **0800 019 7097**- Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

BMW Group Brasil.

Paz no trânsito começa por você.