COMUNICADO DE
RECALL

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos Séries 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (incluindo suas versões esportivas M) e X1, X3, X4, X5 e X6, fabricados entre dezembro de 2003 e março de 2018, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a verificação e, se necessária, a substituição do airbag do condutor.

Riscos e implicações

Verificou-se que uma possível degradação dos agentes propulsores pode implicar numa combustão mais agressiva no caso de ativação do airbag, o que pode ocasionar a ruptura da bolsa protetora, não se descartando a possibilidade de projeção de fragmentos metálicos que podem gerar acidentes fatais ou que resultem em ferimentos graves aos ocupantes do veículo.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a verificação e, se necessária, a substituição do airbag do condutor.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e a substituição gratuita do airbag, se necessária, leva cerca de 30 minutos.

OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	DE	ATÉ
116i	WBA1A1100CE908006	WBAUA1100BVF89835
118i	WBA1A3100CE607232	WBAUE710XBE009141
120d xDrive	WBA1B51020P686461	
120i	WBA1S1105J5H24791	WBAUD3102APG69823
125i	98M1A5000F4A09008	WBA1A5108DJ498510
220i	WBA2A5100J7A83293	WBA2F3103HV985946
238i	98M3A5000F4A04514	98M3A500XF4A05508
316d	WBA3K910X0F230486	
316i	WBA3A1100EJ608744	WBA3A110XFJ614892
318d	WBAPN11010A736828	
318i	WBA8E3103HK792016	WBAPF51030A417287
320d	WBA3D3108EF892744	

320i	98M3B1000F4A06009	WBAVG710X9A052555
323i	WBAPG7G5XBNM68325	
325i	WBAPH1100CA963861	WBAVW91038A027512
328i	98M8E7000G4A36001	WBAVC53538FZ89564
330i	WBAVB31017PP96899	WBAVB33506KS33864
335i	WBA3A9100CF268316	WBAVB73528KY63881
420i	WBA3V1100FP586005	WBA4H3109JBH09655
428i	WBA3V3100FP721866	WBA4A510XFD406182
430i	WBA4T5100H5A23572	WBA4V310XJEF32461
520i	WBA5A3103GG303274	WBAXG1108DDY81590
523i	WBAFP3102BC502612	WBAFP3109BC622505
528I	WBA5A5101ED797435	WBAXG310XED245685
530D	WBASN6102CC910177	WBAXA5109CC585491
535I	WBA5B1100ED694187	WBASN210XCC904362
535I xDrive	WBA5B3109FD824870	
550I	WBAFR9100BC268175	WBAFR910XCC765512
640i	WBA6A0100DDY66671	WBA6A010XEDY69658
650i	WBALX3100CC540537	WBAYP9102DDW20569
X1	WBAVL5102BVP15941	WBAVP310X0VN15265
X1 sDrive18i	WBAVL3100BVN81578	WBAVL310XEVS44310
X1 sDrive20i	98MHS7000J4A59584	WBAVL9107EVT79151
X1 xDrive20i	WBAHS9104J5H71503	WBAHS9107H5H70565
X1 xDrive25i	98MHT1000J4A39345	98MHT100XJ4A75222
X1 xDrive28i	WBAVM1101CVS65433	98MHT1000J4A39345
X3	WBAPA31010WC03102	WBAWZ5107H0M36669
X3 sDrive20i	WBAWY9104G0N56017	WBAWY9108G0N55887
X3 xDrive20i	98MWX3000G4A24005	WBAWX310XH0U57994
X3 xDrive28i	WBAWX5100BL768125	WBAWX910XE0C85905
X3 xDrive35i	WBAWX7100BL495036	WBAWX710XE0G77240
X4	WBAXX1101G0L97210	WBAXX1107G0R38406
X4 xDrive20i	WBAXW1101G0P48569	WBAXW1109F0P35227
X4 xDrive28i	98MXW3000H4A43503	WBAXW310XJ0W46206
X5	WBAKT4101H0U28237	WBALS2108G0S59828
X5 xDrive30d	WBAKS4100F0H55537	WBAKS410XJ0W63227
X5 xDrive35i	WBAKR0100E0J14470	WBAKR010XH0W31778
X5 xDrive50i	3AVKR6100ERA30003	WBAKR610XJ0Y32072
X6 xDrive35i	WBAKU2100G0N29477	WBAKV210XH0V39240

116i F20

118i E87

118i F20 1A31

120i E87 UD31

120d xDrive F20 1B51

120i F20 1S11

120i F21 1Y11

125i F20 1A50

125i F20 1A51

220i F22 2F31

220i F45 2A51

238i F30 3A50

316d F31 3K91

316i F30 3A11

318d E90 PN11

318i E90 PF51

318i F30 8E31

320d F30 3D31

320i E90 PG51

320i E90 VA71

320i E90 VG71

320i F30 3B10

320i F30 3B11

320i F30 8A11

320i F30 8A90

320i F30 8M10

320i F30 8N90

320i F34 3X11

320i F34 8X31

323i E90 PG7G

325i E90 VB11

325i E90 VB13

325i E90 VH31

325i E91 VS11

325i E91 VW91

328i E90 VC53

328i F30 3A51

328i F30 8E70

328i F30 8M70

328i F34 3X31

330i E90 VB31

330i E90 VB33

335i E90 PM7C

335i E90 PM51

335i E90 PM73

335i E90 VB73

335i F30 3A91

420i F33 3V11

420i F36 4H31

428i F33 3V31

428i F36 4A51

430i F33 4T51

430i F33 4V31

520i F10 5A31

520i F10 XG11

523i F10 FP31

528i F10 5A51

528i F10 FR11

528i F10 XG31

530d F07 SN61

530d F10 XA51

535i F07 5M21

535i F07 SN21

535i F10 5B11

535i F10 FR71

535i xDrive F10 5B31

550i F10 FR91

640i F06 6A01

650i F12 LZ31

650i F12 YP91

650i F13 LX31

E90 PG11

F30 WX30

X1 E84 VL51

X1 E84 VP31

X1 sDrive18i E84 VL31

X1 sDrive20i E84 VL91

X1 sDrive20i F48 HS70

X1 xDrive20i F48 HS91

X1 xDrive25i F48 HT10

X1 xDrive28i E84 VM11

X1 xDrive28i E84 VM31

X3 - F25

X3 E83

X3 sDrive20i F25 WY91

X3 xDrive20i F25 WX31

X3 xDrive28i F25 WX51

X3 xDrive28i F25 WX91

X3 xDrive35i F25 WX71

X4 F26 XX11

X4 xDrive20i F26 XW11

X4 xDrive28i F26 XW30

X4 xDrive28i F26 XW31

X5 F15 KT41

X5 F15 LS21

X5 xDrive30d F15 KS41

X5 xDrive35i F15 KR01

X5 xDrive50i F15 KR61

X6 xDrive35i F16 KU21

X6 xDrive35i F16 KV21

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw.com.br e clique na opção Recall e Ferramenta de Busca de Recall, ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

- Site: www.bmw.com.br
- SAC: 0800 019 7097 – Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

BMW Group Brasil.

Paz no trânsito começa por você.