COMUNICADO DE RECALL

Puro Prazer de Dirigir

525i, 530i e 540i

X5 3.0i

X5 4.4i

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos modelos **525i, 530i, 540i, X5 3.0i e X5 4.4i**, fabricados **entre 4/4/2000** e **9/7/2003**, para entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a verificação e, se necessário, a substituição do airbag do condutor.

Riscos e implicações

Verificou-se que tais veículos podem apresentar falha no funcionamento do airbag do condutor, em decorrência de contato prolongado do gerador de gás do airbag com umidade e/ou da própria fabricação do gerador de gás. Ocorrendo a falha, em caso de acionamento do airbag do condutor em situação usual, um aumento na pressão interna do gerador de gás pode ocorrer, gerando rompimento da bolsa de ar e projeção de peças de metal através do airbag. Nesse caso, não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais ao condutor, aos demais ocupantes do veículo e a terceiros.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a verificação e, se necessário, a substituição do airbag do condutor.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados imediatamente e levam cerca de 30 minutos.

Os chassis envolvidos são:

MODELO	CHASSI
525i	WBADT41000GY28908
	WBADT41003G006100
	WBADT41013G005473
	WBADT41013G008048
	WBADT41043G006245
	WBADT41073G003212
	WBADT41073G003243
	WBADT41093G003146
530i	WBADT61002CE55846
	WBADT61002CE59220
	WBADT61002CE59752
	WBADT61003CJ53584
	WBADT61011CE50220
	WBADT61011CE50461
	WBADT61011CE51299
	WBADT61012CE55760
	WBADT61012CE55774

	WBADT61012CE57363 WBADT61012CE57654 WBADT61012CE59176 WBADT61013CJ53531 WBADT61021CE50811 WBADT61021CE50873 WBADT61021CE54244 WBADT61021CE55023 WBADT61031CE50803 WBADT61031CE51014 WBADT61032CE55839 WBADT61041CE50261 WBADT61041CE50700 WBADT61041CE50891 WBADT61041CE51300 WBADT61041CE52320 WBADT61041CE52446 WBADT61042CE55770 WBADT61043CJ56486 WBADT61043CJ56875 WBADT61043CJ57153 WBADT61051CE53170 WBADT61051CE54237 WBADT61051CE54240 WBADT61052CE57365 WBADT61052CE57396 WBADT61052CE57947 WBADT61052CE58516 WBADT61052CE59231 WBADT61061CE50262 WBADT61061CE50455 WBADT61061CE51301 WBADT61061CE54084 WBADT61062CE59254 WBADT61063CJ56487 WBADT61071CE50593 WBADT61071CE50643 WBADT61071CE50934 WBADT61071CE51291 WBADT61072CE55794 WBADT61072CE55813 WBADT61073CJ53582 WBADT61081CE50263 WBADT61081CE50456 WBADT61081CE53261 WBADT61081CE54250 WBADT61081CE55026 WBADT61081CE55091 WBADT61083CJ53588 WBADT61091CE50594 WBADT61091CE50644 WBADT61091CE50823 WBADT61092CE55795 WBADT61092CE57367 WBADT61092CE58521 WBADT61092CE59751 WBADT610X1CE50880 WBADT610X1CE51284 WBADT610X2CE55711 WBADT610X2CE55840 WBADT610X2CE57331 WBADT610X2CE58527 WBADT610X3CJ53589
	WBADN61011GG89981

540i	WBADN61021GG90069
	WBADN61031GG89982
	WBADN61051GG90664
	WBADN61053GG92725
	WBADN61071GG90438
	WBADN61071GG90648
	WBADN61073GG92189
	WBADN61082GG90997
	WBADN61083GG92170
	WBADN61091GG90067
	WBADN61091GG90070
	WBADN610X1GG90062
	WBADN610X3GG92185
	WBADN610X3GG92591
	WBADN81001BX60268
	WBADN81001BX60271
	WBADN81001BX60321
	WBADN81002BX60367
	WBADN81002BX60370
	WBADN81002BX60384
	WBADN81002BX60451
	WBADN81002BX60546
	WBADN81002BX60563
	WBADN81003BX60600
	WBADN81003BX60614
	WBADN81003BX60631
	WBADN81011BX60277
	WBADN81011BX60280
	WBADN81011BX60344
	WBADN81012BX60359
	WBADN81012BX60362
	WBADN81012BX60443
	WBADN81012BX60538
	WBADN81012BX60541
	WBADN81012BX60555
	WBADN81013BX60573
	WBADN81013BX60623
	WBADN81013BX60668
	WBADN81013BX60685
	WBADN81013BX60699
	WBADN81013BX60718
	WBADN81013BX60735
	WBADN81013BX60749
	WBADN81021BX60269
	WBADN81021BX60272
	WBADN81021BX60286
	WBADN81021BX60322
	WBADN81021BX60336
	WBADN81022BX60368
	WBADN81022BX60371
	WBADN81022BX60385
	WBADN81022BX60452
	WBADN81022BX60550
	WBADN81022BX60564
	WBADN81023BX60601
	WBADN81023BX60615
	WBADN81023BX60629
	WBADN81023BX60632
	WBADN81023BX60663
	WBADN81023BX60680
	WBADN81031BX60281
	WBADN81032BX60363
	WBADN81032BX60380
	WBADN81032BX60394
	WBADN81032BX60427
	WBADN81032BX60430

WBADN81032BX60444
WBADN81032BX60539
WBADN81032BX60542
WBADN81032BX60556
WBADN81033BX60574
WBADN81033BX60610
WBADN81033BX60655
WBADN81033BX60719
WBADN81033BX60736
WBADN81041BX60273
WBADN81041BX60323
WBADN81041BX60340
WBADN81042BX60372
WBADN81042BX60386
WBADN81042BX60453
WBADN81042BX60551
WBADN81042BX60565
WBADN81043BX60602
WBADN81043BX60616
WBADN81043BX60633
WBADN81043BX60650
WBADN81043BX60664
WBADN81043BX60714
WBADN81043BX60745
WBADN81052BX60364
WBADN81052BX60378
WBADN81052BX60381
WBADN81052BX60395
WBADN81052BX60428
WBADN81052BX60462
WBADN81052BX60543
WBADN81052BX60557
WBADN81052BX60560
WBADN81053BX60575
WBADN81053BX60592
WBADN81053BX60611
WBADN81053BX60625
WBADN81053BX60656
WBADN81053BX60687
WBADN81053BX60737
WBADN81061BX60274
WBADN81061BX60324
WBADN81061BX60341
WBADN81061BX60355
WBADN81062BX60373
WBADN81062BX60387
WBADN81062BX60390
WBADN81062BX60437
WBADN81062BX60440
WBADN81062BX60454
WBADN81062BX60552
WBADN81062BX60566
WBADN81063BX60603
WBADN81063BX60620
WBADN81063BX60634
WBADN81063BX60651
WBADN81063BX60665
WBADN81063BX60679
WBADN81063BX60696
WBADN81063BX60715
WBADN81063BX60732
WBADN81063BX60746
WBADN81072BX60365
WBADN81072BX60379
WBADN81072BX60382

WBADN81072BX60429
WBADN81072BX60463
WBADN81072BX60544
WBADN81072BX60561
WBADN81073BX60576
WBADN81073BX60593
WBADN81073BX60609
WBADN81073BX60612
WBADN81073BX60657
WBADN81073BX60660
WBADN81073BX60674
WBADN81073BX60691
WBADN81073BX60738
WBADN81081BX60275
WBADN81081BX60325
WBADN81081BX60342
WBADN81081BX60356
WBADN81082BX60360
WBADN81082BX60374
WBADN81082BX60391
WBADN81082BX60438
WBADN81082BX60441
WBADN81082BX60455
WBADN81082BX60553
WBADN81082BX60567
WBADN81082BX60570
WBADN81083BX60585
WBADN81083BX60599
WBADN81083BX60604
WBADN81083BX60652
WBADN81083BX60666
WBADN81083BX60683
WBADN81083BX60697
WBADN81083BX60716
WBADN81083BX60733
WBADN81083BX60747
WBADN81091BX60267
WBADN81091BX60270
WBADN81091BX60284
WBADN81092BX60383
WBADN81092BX60433
WBADN81092BX60447
WBADN81092BX60450
WBADN81092BX60545
WBADN81092BX60559
WBADN81093BX60577
WBADN81093BX60594
WBADN81093BX60658
WBADN81093BX60661
WBADN810X1BX60276
WBADN810X1BX60357
WBADN810X2BX60358
WBADN810X2BX60361
WBADN810X2BX60375
WBADN810X2BX60389
WBADN810X2BX60392
WBADN810X2BX60439
WBADN810X2BX60442
WBADN810X2BX60537
WBADN810X2BX60540
WBADN810X2BX60554
WBADN810X2BX60568
WBADN810X2BX60571
WBADN810X3BX60605
WBADN810X3BX60619
WBADN810X3BX60622

	WBADN810X3BX60684
	WBADN810X3BX60698
	WBADN810X3BX60717
	WBADN810X3BX60720
	WBADN810X3BX60734
	WBADN810X3BX60748
	WBADN810X3BX60782
X5 3.0 i	5UXFA53513LH81269
	5UXFA53533LV82320
	WBAFA51001LM21085
	WBAFA51001LM21166
	WBAFA51001LM21488
	WBAFA51001LM21670
	WBAFA51001LM21975
	WBAFA51001LM22009
	WBAFA51001LM25766
	WBAFA51001LM26531
	WBAFA51001LM26545
	WBAFA51001LM26674
	WBAFA51002LM27213
	WBAFA51002LM27289
	WBAFA51002LM27292
	WBAFA51002LM27499
	WBAFA51002LM27521
	WBAFA51002LM28779
	WBAFA51002LM30239
	WBAFA51002LM31102
	WBAFA51002LM32251
	WBAFA51002LM33044
	WBAFA51002LM34257
	WBAFA51002LM34260
	WBAFA51002LM34419
	WBAFA51002LM34503
	WBAFA51002LM34873
	WBAFA51002LM34937
	WBAFA51002LM36090
	WBAFA51002LM37708
	WBAFA51002LM38034
	WBAFA51002LM39118
	WBAFA51002LM39135
	WBAFA51002LM40351
	WBAFA51003LT43054
	WBAFA51011LM21225
	WBAFA51011LM21399
	WBAFA51011LM21452
	WBAFA51011LM21869
	WBAFA51011LM21953
	WBAFA51011LM21984
	WBAFA51011LM22004
	WBAFA51011LM25095
	WBAFA51011LM25713
	WBAFA51011LM26666
	WBAFA51012LM27527
	WBAFA51012LM27530
	WBAFA51012LM28774
	WBAFA51012LM30234
	WBAFA51012LM31089
	WBAFA51012LM31092
	WBAFA51012LM31108
	WBAFA51012LM31111
	WBAFA51012LM31867
	WBAFA51012LM31884
	WBAFA51012LM31948
	WBAFA51012LM33070
	WBAFA51012LM33117

WBAFA51012LM33120
WBAFA51012LM33621
WBAFA51012LM34235
WBAFA51012LM36955
WBAFA51012LM37300
WBAFA51012LM37331
WBAFA51012LM37359
WBAFA51012LM39306
WBAFA51013LT41054
WBAFA51021LM21086
WBAFA51021LM21234
WBAFA51021LM21539
WBAFA51021LM21671
WBAFA51021LM21976
WBAFA51021LM25767
WBAFA51021LM26529
WBAFA51021LM26675
WBAFA51022LM27181
WBAFA51022LM27522
WBAFA51022LM29044
WBAFA51022LM31036
WBAFA51022LM31960
WBAFA51022LM32252
WBAFA51022LM33014
WBAFA51022LM33045
WBAFA51022LM33773
WBAFA51022LM33790
WBAFA51022LM34230
WBAFA51022LM34874
WBAFA51022LM34938
WBAFA51022LM35281
WBAFA51022LM36091
WBAFA51022LM37046
WBAFA51022LM37709
WBAFA51022LM37953
WBAFA51022LM38035
WBAFA51022LM39119
WBAFA51022LM39136
WBAFA51023LT43959
WBAFA51023LT43962
WBAFA51031LM21257
WBAFA51031LM21954
WBAFA51031LM22490
WBAFA51031LM25096
WBAFA51031LM25731
WBAFA51032LM27206
WBAFA51032LM27528
WBAFA51032LM28646
WBAFA51032LM28775
WBAFA51032LM28923
WBAFA51032LM29022
WBAFA51032LM30235
WBAFA51032LM31093
WBAFA51032LM31112
WBAFA51032LM31868
WBAFA51032LM31871
WBAFA51032LM31885
WBAFA51032LM31966
WBAFA51032LM32101
WBAFA51032LM33099
WBAFA51032LM33118
WBAFA51032LM33121
WBAFA51032LM33250
WBAFA51032LM33331
WBAFA51032LM33619

WBAFA51032LM33622
WBAFA51032LM33801
WBAFA51032LM34981
WBAFA51032LM35354
WBAFA51032LM35486
WBAFA51032LM37332
WBAFA51032LM39260
WBAFA51032LM39307
WBAFA51032LM39355
WBAFA51033LM40765
WBAFA51041LM21087
WBAFA51041LM21235
WBAFA51041LM21669
WBAFA51041LM21672
WBAFA51041LM21753
WBAFA51041LM21977
WBAFA51041LM22045
WBAFA51041LM25060
WBAFA51041LM25107
WBAFA51041LM25768
WBAFA51041LM26659
WBAFA51041LM26676
WBAFA51042LM27182
WBAFA51042LM27215
WBAFA51042LM27506
WBAFA51042LM27523
WBAFA51042LM30356
WBAFA51042LM30390
WBAFA51042LM31961
WBAFA51042LM31975
WBAFA51042LM33015
WBAFA51042LM33046
WBAFA51042LM33371
WBAFA51042LM33631
WBAFA51042LM33774
WBAFA51042LM33791
WBAFA51042LM34231
WBAFA51042LM34259
WBAFA51042LM34505
WBAFA51042LM34875
WBAFA51042LM34939
WBAFA51042LM35279
WBAFA51042LM35282
WBAFA51042LM37002
WBAFA51042LM37355
WBAFA51042LM39106
WBAFA51042LM39266
WBAFA51042LM40353
WBAFA51043LT40335
WBAFA51051LM21115
WBAFA51051LM21342
WBAFA51051LM21390
WBAFA51051LM21616
WBAFA51051LM22006
WBAFA51051LM24435
WBAFA51051LM24497
WBAFA51051LM25097
WBAFA51051LM25729
WBAFA51051LM26542
WBAFA51051LM26668
WBAFA51052LM27207
WBAFA51052LM27210
WBAFA51052LM27529
WBAFA51052LM28776
WBAFA51052LM28907
WBAFA51052LM30236

WBAFA51052LM31094
WBAFA51052LM31113
WBAFA51052LM31872
WBAFA51052LM31886
WBAFA51052LM31967
WBAFA51052LM33024
WBAFA51052LM33119
WBAFA51052LM33251
WBAFA51052LM33332
WBAFA51052LM33623
WBAFA51052LM34237
WBAFA51052LM34240
WBAFA51052LM34870
WBAFA51052LM34982
WBAFA51052LM37042
WBAFA51052LM38028
WBAFA51052LM39132
WBAFA51052LM39356
WBAFA51053LT40361
WBAFA51061LM21026
WBAFA51061LM21396
WBAFA51061LM21446
WBAFA51061LM21673
WBAFA51061LM21978
WBAFA51061LM22046
WBAFA51061LM23181
WBAFA51061LM24475
WBAFA51061LM24492
WBAFA51061LM25061
WBAFA51061LM25089
WBAFA51061LM25769
WBAFA51061LM26677
WBAFA51062LM27295
WBAFA51062LM27491
WBAFA51062LM27524
WBAFA51062LM27555
WBAFA51062LM28608
WBAFA51062LM28768
WBAFA51062LM30357
WBAFA51062LM30407
WBAFA51062LM30410
WBAFA51062LM31105
WBAFA51062LM31847
WBAFA51062LM31850
WBAFA51062LM31864
WBAFA51062LM31900
WBAFA51062LM31962
WBAFA51062LM33016
WBAFA51062LM33047
WBAFA51062LM33372
WBAFA51062LM33467
WBAFA51062LM33775
WBAFA51062LM33789
WBAFA51062LM34232
WBAFA51062LM34246
WBAFA51062LM34411
WBAFA51062LM34506
WBAFA51062LM35235
WBAFA51062LM35283
WBAFA51062LM36076
WBAFA51062LM36093
WBAFA51062LM36952
WBAFA51062LM37261
WBAFA51062LM37339
WBAFA51062LM37986
WBAFA51062LM38023

WBAFA51062LM39107
WBAFA51062LM40368
WBAFA51062LM40421
WBAFA51063LT40336
WBAFA51063LT43964
WBAFA51071LM21116
WBAFA51071LM21147
WBAFA51071LM21391
WBAFA51071LM21679
WBAFA51071LM21794
WBAFA51071LM21987
WBAFA51071LM22007
WBAFA51071LM22010
WBAFA51071LM25098
WBAFA51071LM26672
WBAFA51072LM27225
WBAFA51072LM28777
WBAFA51072LM30237
WBAFA51072LM31033
WBAFA51072LM31078
WBAFA51072LM31873
WBAFA51072LM31887
WBAFA51072LM31968
WBAFA51072LM32103
WBAFA51072LM32151
WBAFA51072LM32313
WBAFA51072LM33025
WBAFA51072LM33087
WBAFA51072LM33249
WBAFA51072LM33624
WBAFA51072LM34871
WBAFA51072LM34983
WBAFA51072LM36040
WBAFA51072LM37981
WBAFA51072LM38032
WBAFA51072LM39357
WBAFA51073LT42404
WBAFA51081LM21027
WBAFA51081LM21139
WBAFA51081LM21397
WBAFA51081LM21447
WBAFA51081LM21674
WBAFA51081LM21867
WBAFA51081LM25062
WBAFA51081LM25711
WBAFA51081LM25773
WBAFA51082LM27203
WBAFA51082LM27525
WBAFA51082LM28920
WBAFA51082LM30358
WBAFA51082LM30392
WBAFA51082LM30408
WBAFA51082LM31090
WBAFA51082LM31106
WBAFA51082LM31848
WBAFA51082LM31851
WBAFA51082LM31882
WBAFA51082LM31963
WBAFA51082LM32269
WBAFA51082LM33051
WBAFA51082LM34247
WBAFA51082LM34412
WBAFA51082LM34507
WBAFA51082LM34832
WBAFA51082LM35284

	WBAFA51082LM35351
	WBAFA51082LM36077
	WBAFA51082LM36953
	WBAFA51082LM37004
	WBAFA51082LM37262
	WBAFA51082LM38640
	WBAFA51082LM40369
	WBAFA51082LM40419
	WBAFA51083LT43061
	WBAFA51083LT44954
	WBAFA51091LM21117
	WBAFA51091LM21148
	WBAFA51091LM21165
	WBAFA51091LM21568
	WBAFA51091LM21750
	WBAFA51091LM21974
	WBAFA51091LM22008
	WBAFA51091LM25765
	WBAFA51091LM26530
	WBAFA51091LM26673
	WBAFA51092LM27209
	WBAFA51092LM27212
	WBAFA51092LM27288
	WBAFA51092LM28778
	WBAFA51092LM28814
	WBAFA51092LM28926
	WBAFA51092LM30238
	WBAFA51092LM30241
	WBAFA51092LM30353
	WBAFA51092LM31034
	WBAFA51092LM32104
	WBAFA51092LM32250
	WBAFA51092LM33012
	WBAFA51092LM33043
	WBAFA51092LM33771
	WBAFA51092LM34242
	WBAFA51092LM34502
	WBAFA51092LM34872
	WBAFA51092LM34936
	WBAFA51092LM37299
	WBAFA51092LM37965
	WBAFA51092LM38033
	WBAFA51092LM39134
	WBAFA51092LM40381
	WBAFA51093LM40768
	WBAFA51093LT43960
	WBAFA510X1LM21028
	WBAFA510X1LM21112
	WBAFA510X1LM21398
	WBAFA510X1LM21403
	WBAFA510X1LM21563
	WBAFA510X1LM21868
	WBAFA510X1LM21871
	WBAFA510X1LM22003
	WBAFA510X1LM24494
	WBAFA510X1LM25063
	WBAFA510X1LM25774
	WBAFA510X1LM26679
	WBAFA510X2LM27204
	WBAFA510X2LM27526
	WBAFA510X2LM28918
	WBAFA510X2LM28921
	WBAFA510X2LM30393
	WBAFA510X2LM30409
	WBAFA510X2LM31091
	WBAFA510X2LM31107

	WBAFA510X2LM31849
	WBAFA510X2LM31902
	WBAFA510X2LM31964
	WBAFA510X2LM32001
	WBAFA510X2LM33620
	WBAFA510X2LM33813
	WBAFA510X2LM34508
	WBAFA510X2LM34833
	WBAFA510X2LM34976
	WBAFA510X2LM35352
	WBAFA510X2LM36047
	WBAFA510X2LM36954
	WBAFA510X2LM36999
	WBAFA510X2LM37263
	WBAFA510X2LM39305
	WBAFA510X3LT40811
X5 4.4 i	WBAFB31001LG92295
	WBAFB31001LG92619
	WBAFB31001LG93785
	WBAFB31001LG93804
	WBAFB31001LG93964
	WBAFB31001LG96783
	WBAFB31001LG98002
	WBAFB31001LG98033
	WBAFB31001LG98713
	WBAFB31001LG98825
	WBAFB31001LG98839
	WBAFB31002LP00510
	WBAFB31002LP01365
	WBAFB31002LP01513
	WBAFB31002LP02483
	WBAFB31002LP03021
	WBAFB31002LP03035
	WBAFB31002LP03097
	WBAFB31011LG92340
	WBAFB31011LG93455
	WBAFB31011LG95335
	WBAFB31011LG97313
	WBAFB31011LG98736
	WBAFB31011LG98820
	WBAFB31011LG98834
	WBAFB31011LG98848
	WBAFB31012LP02427
	WBAFB31012LP02444
	WBAFB31012LP02489
	WBAFB31012LP03027
	WBAFB31012LP03030
	WBAFB31012LP03187
	WBAFB31012LP03190
	WBAFB31021LG92184
	WBAFB31021LG92749
	WBAFB31021LG93786
	WBAFB31021LG93805
	WBAFB31021LG94260
	WBAFB31021LG95389
	WBAFB31021LG95392
	WBAFB31021LG96817
	WBAFB31021LG97126
	WBAFB31021LG98843
	WBAFB31022LP00315
	WBAFB31022LP00380
	WBAFB31022LP01240
	WBAFB31022LP01366
	WBAFB31022LP02341
	WBAFB31022LP02517

WBAFB31022LP03022
WBAFB31022LP03036
WBAFB31022LP03182
WBAFB31031LG92341
WBAFB31031LG97345
WBAFB31031LG98009
WBAFB31031LG98074
WBAFB31032LP00310
WBAFB31032LP01473
WBAFB31032LP01554
WBAFB31032LP02557
WBAFB31032LP03028
WBAFB31032LP03031
WBAFB31041LG92090
WBAFB31041LG93787
WBAFB31041LG96818
WBAFB31041LG96821
WBAFB31041LG97306
WBAFB31041LG97340
WBAFB31041LG98004
WBAFB31041LG98066
WBAFB31041LG98813
WBAFB31041LG98844
WBAFB31042LP00316
WBAFB31042LP00381
WBAFB31042LP00512
WBAFB31042LP01479
WBAFB31042LP02437
WBAFB31042LP02440
WBAFB31042LP02485
WBAFB31042LP02499
WBAFB31042LP02504
WBAFB31042LP03023
WBAFB31042LP03104
WBAFB31042LP03166
WBAFB31042LP03183
WBAFB31051LG92129
WBAFB31051LG92213
WBAFB31051LG92339
WBAFB31051LG92423
WBAFB31051LG96987
WBAFB31051LG97024
WBAFB31051LG97315
WBAFB31051LG98044
WBAFB31051LG98710
WBAFB31051LG98819
WBAFB31052LP01474
WBAFB31052LP03029
WBAFB31052LP03032
WBAFB31052LP03189
WBAFB31061LG92057
WBAFB31061LG92110
WBAFB31061LG93919
WBAFB31061LG95444
WBAFB31061LG97341
WBAFB31061LG98005
WBAFB31061LG98067
WBAFB31061LG98070
WBAFB31061LG98814
WBAFB31061LG98845
WBAFB31062LP00298
WBAFB31062LP00317
WBAFB31062LP00379
WBAFB31062LP01368
WBAFB31062LP01418

	WBAFB31062LP01502
	WBAFB31062LP02343
	WBAFB31062LP02486
	WBAFB31062LP02505
	WBAFB31062LP03184
	WBAFB31071LG92617
	WBAFB31071LG93783
	WBAFB31071LG93802
	WBAFB31071LG97316
	WBAFB31071LG98031
	WBAFB31071LG98711
	WBAFB31072LP00312
	WBAFB31072LP01413
	WBAFB31072LP01475
	WBAFB31072LP03033
	WBAFB31081LG92058
	WBAFB31081LG92089
	WBAFB31081LG92111
	WBAFB31081LG92805
	WBAFB31081LG94487
	WBAFB31081LG98006
	WBAFB31081LG98071
	WBAFB31081LG98829
	WBAFB31082LP00383
	WBAFB31082LP00514
	WBAFB31082LP01369
	WBAFB31082LP01419
	WBAFB31082LP01470
	WBAFB31082LP02487
	WBAFB31082LP02490
	WBAFB31082LP03123
	WBAFB31082LP03185
	WBAFB31091LG92201
	WBAFB31091LG92215
	WBAFB31091LG92294
	WBAFB31091LG92618
	WBAFB31091LG92697
	WBAFB31091LG93784
	WBAFB31091LG93803
	WBAFB31091LG93963
	WBAFB31091LG94286
	WBAFB31091LG94322
	WBAFB31091LG96703
	WBAFB31091LG97303
	WBAFB31091LG97317
	WBAFB31091LG98032
	WBAFB31091LG98709
	WBAFB31091LG98712
	WBAFB31092LP01400
	WBAFB31092LP01509
	WBAFB31092LP02434
	WBAFB31092LP03020
	WBAFB31092LP03034
	WBAFB31092LP03096
	WBAFB31092LP03101
	WBAFB31092LP03180
	WBAFB310X1LG92059
	WBAFB310X1LG92109
	WBAFB310X1LG92126
	WBAFB310X1LG92532
	WBAFB310X1LG97309
	WBAFB310X1LG97343
	WBAFB310X1LG98007
	WBAFB310X1LG98833
	WBAFB310X2LP02488
	WBAFB310X2LP03186

	WBAFB33521LH08568
	WBAFB33521LH09316
	WBAFB33531LH06621
	WBAFB33551LH14980
	WBAFB33561LH18164
	WBAFB33571LH08310

Trânsito seguro: eu faço a diferença.

Para mais informações acesse:
Sites: www.mini.com.br/recall ou www.bmw.com.br/recall
SAC: 0800 019 7097- Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

BMW do Brasil.