COMUNICADO DE
RECALL

iX xDrive40

iX xDrive50 Sport

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos modelos iX xDrive40 e iX xDrive50, fabricados entre 13/01/2022 a 21/03/2022, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a programação e codificação da unidade de comando do airbag.

Riscos e implicações

Verificou-se que, devido a uma falha de software na unidade de comando do airbag, a luz de advertência do sistema de airbag não acenderá e não será emitido nenhum aviso no display central do veículo em caso de mal funcionamento dos sistemas de segurança (airbag, proteção ativa para pedestres, tensores dos cintos de segurança). Portanto, em caso de acidentes graves, os sistemas de proteção relacionados poderão não funcionar corretamente, não proporcionando a proteção esperada. Nesse caso, não se descarta a possibilidade de acidentes fatais ou que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a programação e codificação da unidade de comando do airbag.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e levam aproximadamente 1 hora.

COMUNICADO DE
RECALL

OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

Chassi	Modelo
WBY21CF00NCJ86755	iX xDrive50 Sport
WBY21CF04NCK25489	iX xDrive50 Sport
WBY21CF05NCJ86752	iX xDrive50 Sport
WBY11CF00NCK25484	iX xDrive40
WBY11CF01NCJ94312	iX xDrive40
WBY11CF01NCK02148	iX xDrive40
WBY11CF01PCK29529	iX xDrive40
WBY11CF01PCK32396	iX xDrive40
WBY11CF02NCK24871	iX xDrive40
WBY11CF02NCK25485	iX xDrive40
WBY11CF03NCJ94313	iX xDrive40
WBY11CF04NCK24872	iX xDrive40
WBY21CF07NCJ86753	iX xDrive50 Sport
WBY11CF05NCK10348	iX xDrive40
WBY21CF09NCK24869	iX xDrive50 Sport
WBY11CF05NCK15372	iX xDrive40
WBY11CF05NCK19650	iX xDrive40
WBY11CF06NCK25487	iX xDrive40
WBY11CF06PCK29526	iX xDrive40
WBY11CF07NCK15373	iX xDrive40
WBY11CF07NCK19651	iX xDrive40
WBY11CF08NCK25488	iX xDrive40
WBY11CF08PCK29530	iX xDrive40
WBY11CF09NCK07033	iX xDrive40
WBY11CF0XPCK32400	iX xDrive40

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw.com.br e clique na opção Recall e Ferramenta de Busca de Recall, ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

- Site: **www.bmw.com.br**

BMW Group Brasil.

Juntos salvamos vidas.