

COMUNICADO DE RECALL



A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos Modelos 116i,118i,120i,125i, 220i, 238i,316d, 316i, 318d, 318i, 320d, 320i, 323i, 325i, 328i, 330i, 335i, 420i, 428i, 430i, 520i, 523i, 528i, 530D, 535i, 550i, 640i, 650i, M5, M135i, X1, X1 sDrive18i, X1 sDrive20i, X1 xDrive20i, X1 xDrive25i, X1 xDrive28i, X3, X3 xDrive, X3 sDrive20i, X3 xDrive20i, X3 xDrive28i, X3 xDrive35i, X4, X4 xDrive, X4 xDrive20i, X4 xDrive28i, X5, X5 4.4i, X5 xDrive30d, X5 xDrive35i, X5 xDrive50i, X6 xDrive35i, fabricados entre 12/11/1999 e 06/03/2018, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a verificação e, se necessária, a substituição do airbag do condutor.

Riscos e implicações

Verificou-se que uma possível degradação dos agentes propulsores pode implicar numa combustão mais agressiva no caso de ativação do airbag, o que pode ocasionar a ruptura da bolsa protetora, não se descartando a possibilidade de projeção de fragmentos metálicos que podem gerar acidentes fatais ou que resultem em ferimentos graves aos ocupantes do veículo.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a verificação e, se necessária, a substituição do airbag do condutor.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e a substituição gratuita do airbag, se necessária, leva cerca de 30 minutos.

OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	DE	ATÉ
116i	WBAUA1100BVF89835	WBA1A1109FP629792
118i	WBAUE710XBE009141	WBA1R5104HV766041
120i	WBAUD3102APG69823	WBA1S1105J5H24791
125i	WBA1A510XDE609535	98M2R900XG4A27862
220i	WBA2F3103HV985946	WBA2A5109J7A83311
238i	98M3A5000F4A04559	98M3A5009F4A05466
316d	WBA3K910X0F230486	WBA3K910X0F230486
316i	WBA3A1104EJ605992	WBA3A1105FJ615044
318d	WBAPN11010A736828	WBAPN11010A736828
318i	WBAPF51030A417287	WBAPF51030A417287
320d	WBA3D3108EF892744	WBA3D3108EF892744
320i	WBAVA71016KP95922	98M8N9000J4A68580
323i	WBAPG7G5XBNM68325	WBAPG7G5XBNM68325
325i	WBAVB13506PT02754	WBAPH11069A168676
328i	WBAVC53538FZ89564	98M8M7009H4A40312
330i	WBAVB31036PR23635	WBAVB31067VF34262

335i	WBAVB73528KY63881	WBA3A9101DF269301
420i	WBA3V1106FP584890	WBA3V1108GP586920
428i	WBA3V3101EJ872104	WBA3V3100G5A70836
430i	WBA4T5104H5A23476	WBA4V3103JEF32575
520i	WBAXG1101DDW32015	WBA5A3104GG308578
523i	WBAFP3106BC500331	WBAFP3107CDV46021
528I	WBAXG3104CC592528	WBA5A5104GG602767
530D	WBASN6102CC910177	WBAXA5109CC585491
535I	WBASN210XAC189712	WBA5M2105GD588854
550I	WBAFR910XBC268071	WBAFR9106CC765751
640i	WBA6A0101DDY65044	WBA6A0106ED590143
650i	WBALZ3108CC959147	WBAYP9102DDW20569
X1	WBAVP310X0VN15265	WBAVP3108BVP09618
X1 sDrive18i	WBAVL3107BVL57062	WBAVL3107FVW03954
X1 sDrive20i	WBAVL9103EVT77347	98MHS7002J4A70067
X1 xDrive20i	WBAHS9107H5H70565	WBAHS9104J5H71503
X1 xDrive25i	98MHT1000J4A39345	98MHT100XJ4A75222
X1 xDrive28i	WBAVM3100BVN65281	WBAVM1103DVS65970
X3	WBAPA91064WA15152	WBAWZ5107H0M36669
X3 sDrive20i	WBAWY9105F0N55697	WBAWY9104G0N56017
X3 xDrive20i	WBAWX3109CL900417	98MWX3004H4A25031
X3 xDrive28i	WBAWX5108BLJ54715	WBAWX9101F0K05650
X3 xDrive35i	WBAWX710XBLK68209	WBAWX7101E0G77269
X4	WBAXX1104F0L89066	WBAXX1107G0R38406
X4 xDrive20i	WBAXW1107F0E83030	WBAXW1101H0X13628
X4 xDrive28i	WBAXW3106F0E91017	98MXW300XJ4A44115
X5	WBALS2108G0S59828	WBAKT4101H0U28237
X5 xDrive30d	WBAKS4103E0C31751	WBAKS4100J0Y67695
X5 xDrive35i	WBAKR0101E0J10069	WBAKR0106H0X61959
X5 xDrive50i	3AVKR6105ERA30000	WBAKR6100G0R30536
X6 xDrive35i	WBAKU2100G0N29477	WBAKU2100J0Y36204
M135i	WBA1B7102DJ039613	WBA1B7105EPV92349
M5	WBSFV9105CDW94415	WBSFV9105ED093623
X3 xDrive	WBAWX7101F0G77337	98MWX7003G4A15614
X4 xDrive	WBAXW5108F0E85053	WBAXW5105G0N52240
X5 4.4i	WBAFB3341YLH01659	WBAFB33571LH06458



116i



118i



120i



125i



220i F45



238i



316d F31



316i



318d



318i



320d



320i



323i



325i



328i



330i



335i



420i



420i F33



428i F33



430i F33



520i



523i



528i



530D



535i



550i



640i



650i



M5



M135i



X1



X1 sDrive18i



X1 sDrive20i



X1 xDrive20i



X1 sDrive25i



X1 sDrive28i



X3



X3 xdrive



X3 sdrive20i



X3 xdrive20i



X3 xdrive28i



X3 xdrive35i



X4



X4 xDrive



X4 xDrive20i



X4 xDrive28i



X5



X5 4.4i



X5 xDrive30d



X5 xDrive35i



X5 xDrive50i



X6 xDrive35i

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse **www.bmw.com.br** e clique na opção Recall e Ferramenta de Busca de Recall, ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: **0800 019 7097**, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

SAC: **0800 019 7097** – Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

BMW Group Brasil.

Desacelere. Seu bem maior é a vida.

