

# COMUNICADO DE RECALL



A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos modelos X1 sDrive20i X Line e X2 sDrive20i M Sport X, fabricados entre 5 de agosto de 2016 e 17 de fevereiro de 2018, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a verificação e, se necessário, substituição de ambas as barras de direção do automóvel.

## Riscos e implicações

Verificou-se que é possível que alguns dos veículos objeto desta campanha tenham saído de fábrica sem que um anel espaçador cônico tenha sido montado sobre o terminal de direção. Como consequência, o pino articulador do terminal de direção poderá se partir precocemente, com perda de dirigibilidade do veículo, não se descartando a possibilidade de acidentes fatais ou de acidentes que resultem em danos físicos e materiais aos ocupantes dos automóveis e a terceiros.

## Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a verificação e, se necessário, substituição das barras de direção do automóvel.

## Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados a partir de 20/09/2019 e levam cerca de 3 (três) horas.

OS CHASSIS SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	CHASSI
X1 sDrive20i X Line	98MHS7008H4A47211 98MHS7008J4A70235
X2 sDrive20i M Sport X	WBAYH3102JEH47616

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse [www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br) e clique nas opções "Serviços e Acessórios", "Recall" e "Consulta de Recall", ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

Site: [www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br)

SAC: 0800 019 7097 - Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

BMW do Brasil

No trânsito, dê sentido à vida. 