

COMUNICADO DE RECALL



A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos modelos **745Le M Sport, M760Li xDrive, M8 Competition e X6 xDrive40i M Sport** fabricados entre maio e novembro de 2020 a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a substituição da unidade hidráulica do sistema de freio.

Riscos e implicações

Verificou-se que a unidade hidráulica do sistema de freio dos veículos afetados não foi produzida de acordo com as especificações e, em caso de avarias, pode ocorrer a perda da função antitravamento das rodas (ABS), aumentando a distância necessária para a parada do veículo, bem como o risco de acidentes. Nesse caso, não se descarta a possibilidade de acidentes fatais ou que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e a terceiros.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a substituição da unidade hidráulica do sistema de freio.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato, com previsão de início dos atendimentos a partir de 9 de abril, e levam cerca de 3 horas.

OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	CHASSI
745Le M Sport	WBA7W2100MCG06488
	WBA7W2103MCF41362
	WBA7W2103MCF94532
	WBA7W2104MCF43914
	WBA7W2104MCF89405
	WBA7W2105MCF44036
M760Li xDrive	WBA7U6101MCF77399
M8 Competition	WBSGV0104MCE70479
X6 xDrive40i M Sport	WBACY6109M9E76353

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw.com.br e clique nas opções “Recall”, “Ferramenta de Busca de Recall” e “Busca de Recall” ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

- Site: www.bmw.com.br

- SAC: **0800 019 7097** - Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.