

# COMUNICADO DE RECALL



Puro Prazer de Dirigir



BMW 740i



BMW 535i GT



BMW 535i M Sport



BMW 740Li

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos quatro veículos BMW modelos 740i, 535i GT, 535i M Sport e 740Li, fabricados entre 16 de julho de 2010 e 19 de abril de 2012, abaixo identificados, a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendarem gratuitamente a substituição do sensor central do airbag.

O sensor central dos airbags dianteiros e os tensionadores dos cintos de segurança podem apresentar falhas devido a um erro de programação de software. Caso manifestada a falha, é possível que tais componentes não sejam ativados em uma colisão. Nesse caso, não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais ao condutor, aos ocupantes do veículo e a terceiros.

O tempo gasto na realização do serviço é de aproximadamente 2 (duas) horas.

## Os chassis envolvidos são:

MODELO	CHASSI
BMW 740i	C369040
BMW 535i GT	C534898
BMW 535i M Sport	C949089
BMW 740Li	DX72224

Para mais informações, acesse [www.bmw.com.br/recall](http://www.bmw.com.br/recall) ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall, 0800 019 7097, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas.

BMW do Brasil. Zelando pela segurança de seus consumidores.