

COMUNICADO DE RECALL



Puro Prazer de Dirigir



X1 sDrive 18i



X1 sDrive 20i GP



X1 sDrive 20i X Line



X1 xDrive 25i Sport

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW modelos X1 sDrive18i, X1 sDrive20i GP, X1 sDrive20i X Line e X1 xDrive25i Sport, fabricados entre 2 de setembro de 2016 e 13 de março de 2017, a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendarem gratuitamente a verificação e, se necessário, a substituição do revestimento do painel dianteiro.

O airbag do passageiro é acondicionado dentro do painel dianteiro desses veículos. Um revestimento defeituoso pode impedir a completa abertura do referido airbag, em caso de necessidade. Nesse caso, não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Essa medida corretiva visa garantir a segurança dos clientes BMW. Os serviços poderão ser realizados imediatamente e levam cerca de 4:30 horas para a sua conclusão.

Os chassis não sequenciais envolvidos são:

MODELO	DE	ATÉ
X1 sDrive18i	5H02583	5H02634
X1 sDrive20i GP	4A47325	4A53244
X1 sDrive20i X Line	4A47421	4A53220
X1 xDrive25i Sport	4A38933	4A39172

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis desta campanha ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw.com.br/recall ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para Recall, 0800 019 7097, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas.

BMW do Brasil. Zelando pela segurança de seus consumidores.