

COMUNICADO DE RECALL



BMW M5

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos **BMW modelo M5**, fabricados entre **8/3/2018** e **21/6/2018**, a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendar gratuitamente o reparo do sensor do nível de combustível.

Verificou-se a possibilidade de mau funcionamento do sensor do nível de combustível em virtude do mau posicionamento do tubo de combustível. Caso manifestada a falha, poderá ocorrer pane seca pela leitura incorreta da quantidade de combustível. Nesse caso, não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Os serviços poderão ser realizados a partir de **6/8/2018** e levam cerca de 1 hora.

Os chassis não sequenciais envolvidos são:

| MODELO | CHASSI |
|---------|---------|
| M5 | G965626 |
| | G965629 |
| | G965748 |
| | G965751 |
| | G965754 |
| | G965757 |
| | G965760 |
| | G965764 |
| | G965765 |
| | G965776 |
| | G965779 |
| | G965849 |
| | G965864 |
| | G965868 |
| | G965953 |
| | G966045 |
| | G966103 |
| | G966118 |
| | G966131 |
| | G966179 |
| | G966182 |
| | G966184 |
| | G966186 |
| | G966208 |
| | G966210 |
| | G966297 |
| | G966331 |
| | G966386 |
| | G966391 |
| | G966395 |
| | G966396 |
| | G966449 |
| | G966470 |
| | G966476 |
| | G966525 |
| | G966529 |
| | G966552 |
| | G966585 |
| | G966705 |
| | G966870 |
| G966872 | |
| G966898 | |
| G966925 | |
| G966967 | |
| G966977 | |
| G966989 | |
| G966991 | |
| G966995 | |
| G967052 | |
| G967094 | |
| G967112 | |
| G967113 | |

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis desta campanha ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw.com.br/recall, ou entre em contato com o **Serviço de Atendimento ao Cliente BMW**, exclusivo para recall, **0800 019 7097**, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.

BMW do Brasil. Zelando pela segurança de seus consumidores.