



# COMUNICADO DE RECALL



## M6 Gran Coupé

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos **modelo M6 Gran Coupé, fabricados entre março de 2013 e julho de 2017**, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, o reforço da fixação da terceira luz de freio, conhecida popularmente como *brake light*.

### Riscos e implicações

Verificou-se que tais veículos podem apresentar falha nas porcas de fixação da terceira luz de freio (*brake light*). Devido ao comportamento da fibra de carbono sob condições de pressão e calor, as porcas podem perder suas características de fixação. Nessa hipótese, a terceira luz de freio (*brake light*) poderá desprender-se do veículo em movimento, ser projetada e atingir outros veículos e/ou pedestres. Neste caso, não se descarta a possibilidade de acidentes fatais ou de acidentes que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.

### Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente o reforço da fixação da terceira luz de freio (*brake light*).

### Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 25 minutos. A BMW esclarece que está realizando agendamentos de forma a evitar aglomeração, prestando os serviços regularmente, salvo se houver ordem de fechamento oficial pelas autoridades, caso em que a BMW adiará o momento do reparo a ser realizado para após o encerramento das limitações de deslocamento e de aglomerações relacionados ao COVID-19.

### OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

WBS6C9100ED385234	WBS6C9102FD386225	WBS6C9105FD385795	WBS6C9107ED385618	WBS6C9109ED385622
WBS6C9100FD385817	WBS6C9102FD386239	WBS6C9105FD385943	WBS6C9107ED385621	WBS6C9109ED385653
WBS6C9100FD385848	WBS6C9102FD386242	WBS6C9105FD385988	WBS6C9107FD385877	WBS6C9109FD385766
WBS6C9100FD385851	WBS6C9103ED385440	WBS6C9105FD385991	WBS6C9107FD385930	WBS6C9109FD385816
WBS6C9100FD385865	WBS6C9103ED385471	WBS6C9105FD386025	WBS6C9107FD385989	WBS6C9109FD385847
WBS6C9100FD385963	WBS6C9103ED385616	WBS6C9105FD386090	WBS6C9107FD386012	WBS6C9109FD385850
WBS6C9100FD386014	WBS6C9103FD385732	WBS6C9105FD386221	WBS6C9107FD386057	WBS6C9109FD385878
WBS6C9100FD386045	WBS6C9103FD385794	WBS6C9106ED385237	WBS6C9107FD386060	WBS6C9109FD386013
WBS6C9100FD386238	WBS6C9103FD385844	WBS6C9106ED385481	WBS6C9107FD386091	WBS6C9109FD386089
WBS6C9101ED385226	WBS6C9103FD386069	WBS6C9106ED385495	WBS6C9107FD386169	WBS6C9109FD386092
WBS6C9101FD385809	WBS6C9104ED385480	WBS6C9106ED385559	WBS6C9107FD386219	WBS6C9109FD386190
WBS6C9101FD385843	WBS6C9104ED385494	WBS6C9106ED385626	WBS6C9107FD386222	WBS6C9109FD386237
WBS6C9101FD385955	WBS6C9104ED385625	WBS6C9106ED385626	WBS6C9107FD386236	WBS6C910XED385225
WBS6C9101FD386006	WBS6C9104FD385741	WBS6C9106FD386065	WBS6C9108ED385224	WBS6C910XED385497
WBS6C9101FD386023	WBS6C9104FD385965	WBS6C9106FD386101	WBS6C9108ED385238	WBS6C910XFD385761
WBS6C9101FD386099	WBS6C9104FD386050	WBS6C9106FD386129	WBS6C9108ED385482	WBS6C910XFD385842
WBS6C9101FD386152	WBS6C9104FD386131	WBS6C9106FD386146	WBS6C9108ED385613	WBS6C910XFD385954
WBS6C9101FD386166	WBS6C9104FD386145	WBS6C9106FD386177	WBS6C9108ED385675	WBS6C910XFD386019
WBS6C9101FD386197	WBS6C9104FD386162	WBS6C9106FD386180	WBS6C9108FD385810	WBS6C910XFD386022
WBS6C9102ED385493	WBS6C9104FD386176	WBS6C9106FD386194	WBS6C9108FD386021	WBS6C910XFD386196
WBS6C9102ED385624	WBS6C9104FD386193	WBS6C9106FD386227	WBS6C9108FD386049	WBS6C910XFD386246
WBS6C9102EDV73060	WBS6C9104FD386243	WBS6C9106FD386244	WBS6C9108FD386083	WBS6E9100GD990562
WBS6C9102FD385804	WBS6C9105ED385245	WBS6C9107ED385232	WBS6C9108FD386147	WBS6E9100GD990626
WBS6C9102FD385818	WBS6C9105ED385438	WBS6C9107ED385358	WBS6C9108FD386231	WBS6E9100GD990660
WBS6C9102FD385849	WBS6C9105ED385441	WBS6C9107ED385425	WBS6C9108FD386245	WBS6E9100GD990724
WBS6C9102FD385964	WBS6C9105ED385472	WBS6C9107ED385439	WBS6C9109ED385233	WBS6E9100HD991003
WBS6C9102FD385978	WBS6C9105ED385617	WBS6C9107ED385473	WBS6C9109ED385264	WBS6E9100HD991017
WBS6C9102FD386127	WBS6C9105ED385620	WBS6C9107ED385554	WBS6C9109ED385345	WBS6E9100HD991051
WBS6C9102FD386158	WBS6C9105ED385665	WBS6C9107ED385571	WBS6C9109ED385491	WBS6E9100HD991082
WBS6C9102FD386161	WBS6C9105ED385715	WBS6C9107ED385604	WBS6C9109ED385572	WBS6E9101GD990635

WBS6E9101GD990666	WBS6E9103GD990619	WBS6E9105HD991045	WBS6E9107HD991015	WBS6E9109GD990706
WBS6E9101HD990961	WBS6E9103GD990622	WBS6E9106GD990632	WBS6E9107HD991046	WBS6E9109HD990965
WBS6E9101HD990992	WBS6E9103GD990684	WBS6E9106GD990694	WBS6E9108GD990664	WBS6E9109HD991002
WBS6E9101HD991009	WBS6E9104GD990659	WBS6E9106GD990761	WBS6E9108GD990714	WBS6E9109HD991047
WBS6E9102GD990563	WBS6E9104GD990743	WBS6E9106HD990972	WBS6E9108GD990759	WBS6E9109HD991131
WBS6E9102GD990658	WBS6E9104HD991005	WBS6E9106HD991040	WBS6E9108HD990956	WBS6E910XGD990648
WBS6E9102GD990711	WBS6E9104JD991205	WBS6E9107GD990624	WBS6E9108HD990973	WBS6E910XGD990682
WBS6E9102GD990739	WBS6E9104JD991219	WBS6E9107GD990641	WBS6E9108HD990987	WBS6E910XHD990957
WBS6E9102HD990967	WBS6E9105GD990637	WBS6E9107GD990753	WBS6E9108HD991010	WBS6E910XHD990960
WBS6E9102HD990984	WBS6E9105GD990685	WBS6E9107HD990950	WBS6E9108HD991122	WBS6E910XHD990974
WBS6E9102HD991035	WBS6E9105HD991028	WBS6E9107HD990964	WBS6E9109GD990625	WBS6E910XHD990988
WBS6E9102HD991116	WBS6E9105HD991031	WBS6E9107HD990978	WBS6E9109GD990673	WBS6E910XHD990991

WBS6E910XJD991211	WBS6E910XJD991225	WBS6E910XJD991239
-------------------	-------------------	-------------------

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis e ou para mais informações de Recalls, por favor, acesse [www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br) e clique nas opções "Recall" e "Ferramenta de Busca de Recall", ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Site: [www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br)

SAC: 0800 019 7097 - Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

**BMW Group Brasil.**

Trânsito seguro: eu faço a diferença.

