

# COMUNICADO DE RECALL



Puro Prazer de Dirigir



## X5 xDrive35d

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos modelo **X5 xDrive35d fabricados entre novembro de 2009 e agosto de 2011** a entrarem em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a substituição do elemento de fixação da polia de desvio da transmissão por correia.

### Riscos e implicações

Verificou-se que o elemento de fixação da polia de desvio da transmissão por correia, fixado no alternador, pode quebrar. Se isso ocorrer, haverá falha no acionamento da direção hidráulica, o que resulta em prejuízo da direção assistida, podendo, portanto, levar à perda do controle direcional do veículo. Nesses casos, não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

### Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Substituição do elemento de fixação da polia de desvio da transmissão por correia.

### Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados imediatamente para reparos a partir de 28/1/2019 e levam cerca de 1 (uma) hora.

### OS CHASSIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	CHASSI
X5 xDrive35d	L370955
	L656258
	L663100
	LT75289
	LT77640

Para verificar se sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis desta campanha ou para mais informações:

Site: [www.bmw.com.br/recall](http://www.bmw.com.br/recall)

SAC: 0800 019 7097 - Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

**BMW Group Brasil**

Trânsito seguro: eu faço a diferença.

