

# COMUNICADO DE RECALL



A BMW do Brasil informa aos proprietários dos veículos BMW modelos 125i, 320i, 328i, 520i, 528i, X1 sDrive20i, X1 xDrive20i, X1 xDrive 28i, X3 xDrive 20i, X3 xDrive 28i, Z4 sDrive 20i, fabricados entre junho de 2012 e agosto de 2013, que, em casos raros, poderá ocorrer a redução gradual da capacidade de frenagem do sistema auxiliar do freio do veículo, em razão de falha no funcionamento de lubrificação da bomba de vácuo.

Ainda que o sistema auxiliar de frenagem apresente perda gradual de eficiência, a frenagem continuará operando, de modo que o veículo poderá ser desacelerado e parado completamente, mediante a aplicação de força adicional ao pedal de freio. Como resultado, o percurso de frenagem poderá ser maior do que o habitual. Em situações de frenagem abrupta, não é descartada a possibilidade de acidente e danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e terceiros.

Assim, a BMW recomenda aos clientes envolvidos no recall que mantenham distância segura em relação aos demais veículos e que tenham maior atenção durante o processo de frenagem. Caso o condutor identifique que gradualmente há a necessidade de aplicação de mais força do que a habitual ao pedal de freio, a BMW orienta que entre em contato com uma concessionária autorizada para agendar a verificação do sistema de lubrificação da bomba de vácuo.

Os serviços poderão ser realizados pelo cliente a qualquer tempo e de forma gratuita. O tempo gasto na realização desse serviço é de até 6 (seis) horas.

Para mais informações, ligue no Serviço de Atendimento ao Cliente BMW (0800 707 3578), de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas, ou acesse nosso website ([www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br)).

## Os chassis envolvidos são:

MODELO	DE	ATÉ
125i	E609948	E609994
	J498269	J498676
	F382909	F387597
320i	F938525	F940661
	J404541	J409996
	J726502	J729088
	F236091	F236099
328i	F479805	
	F480068	F482762
	F972530	F973975
	J393525	J393961
	J537542	J540271
	J577797	

MODELO	DE	ATÉ
520i	DY85472	
528i	D244681	D245327
	DW40688	DW44641
X1 sDrive 20i	VT75775	VT79048
X1 xDrive 20i	VT70165 e VT70530	
X1 xDrive 28i	VU29142	VU29901
X3 xDrive 20i	0G00004	0G16973
	L906808	L914995
X3 xDrive 28i	0A03049	0A07949
	0C72817	0C76682
Z4 sDrive 20i	E987350	E989155

BMW Group Brasil, zelando pela segurança de seus consumidores.

**BMW  
GROUP**

