



# COMUNICADO DE RECALL



BMW 550i



BMW X5 xDrive50i



BMW X6 M



BMW X6 xDrive50i



BMW X5 M

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW modelos 550i, X5 xDrive50i, X5 M, X6 M e X6 xDrive50i, fabricados entre 21/10/2010 e 8/9/2011, a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendar gratuitamente a substituição da bomba auxiliar de refrigeração do turbo compressor.

Essa bomba auxiliar pode falhar em decorrência de curto circuito interno, ocasionando seu superaquecimento, não pode ser descartada a possibilidade de incêndio no compartimento do motor do veículo.

Nessa hipótese, também não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Os serviços poderão ser realizados imediatamente e levam cerca de 1h30.

Os chassis não sequenciais envolvidos são:

MODELO	DE	ATÉ
550i	C757474	DE81776
X5 xDrive50i	L421191	L590263
X6 M	LK14331	LK14870
X5 M	LK27024	-
X6 xDrive50i	LZ96346	LZ97479

Para verificar se sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis desta campanha ou para mais informações, por favor, acesse [www.bmw.com.br/recall](http://www.bmw.com.br/recall), ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall, 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.

BMW do Brasil. Zelando pela segurança de seus consumidores.