

COMUNICADO DE RECALL

BMW do Brasil

bmw.com.br



Puro Prazer de Dirigir



328i GT M Sport



428i Gran Coupé M Sport



M3 Sedan

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW modelos 328i GT M Sport, 428i Gran Coupé M Sport e M3 Sedan, fabricados entre 12 de setembro de 2014 e 16 de dezembro de 2014, a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendarem gratuitamente a verificação e, se for o caso, realizarem a substituição do cinto de segurança do passageiro do banco dianteiro direito.

Quando os veículos são expostos a uma temperatura inferior à 0°C, o passageiro do banco dianteiro direito pode ter dificuldades em puxar o cinto de segurança, impossibilitando o seu afivelamento.

No caso de acidentes, a não utilização do cinto de segurança pode ocasionar danos físicos e materiais aos passageiros e a terceiros.

Essa medida corretiva visa a garantir a segurança dos clientes BMW e os serviços poderão ser realizados imediatamente. O tempo gasto na realização do serviço é de aproximadamente 80 minutos.

OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	DE	ATÉ
328i GT M Sport	D876164	
428i Gran Coupé M Sport	D406979	D406980
	D407178	D407198
	D407249	
	D407344	D407363
	D407492	D407497
	D407537	D407568
M3 Sedan	P708505	P708570
	P708609	P708642
	P708736	P708780

Para verificar se a sua unidade está envolvida nesta campanha ou para mais informações, por favor, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW (0800 707 3578), de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas, ou acesse o website www.bmw.com.br/recall

A BMW do Brasil, zelando pela segurança de seus consumidores.