



COMUNICADO DE RECALL



A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW modelos 320i, 323Ci, 323i, 325Ci, 325i, 328i, 330Ci, 330i e M3, fabricados de setembro de 1999 a janeiro de 2006, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada para agendar gratuitamente a substituição da bolsa de airbag do passageiro do banco dianteiro dos veículos afetados.

Tal medida se dá pela possibilidade de haver infiltração de água na caixa do gerador de gás do airbag do passageiro do banco dianteiro dos veículos afetados. Nessas hipóteses, o airbag do passageiro do banco dianteiro dos veículos pode não abrir em caso de colisão, ou abrir involuntariamente mesmo sem uma colisão, causando acidentes e danos físicos e materiais ao passageiro, condutor e terceiros.

Essa medida corretiva visa garantir a segurança dos clientes BMW e os serviços poderão ser realizados imediatamente. O tempo gasto na realização do serviço é de aproximadamente 30 (trinta) minutos.

Os chassis não sequenciais envolvidos são:

MODELO	DE	ATÉ	MODELO	DE	ATÉ
320i	CF31594	CF32067	328i	EH74743	EH75998
	CG50044	CG54278		JL95001	JL95602
	FT76122	FT77736	330Ci	EH30480	EH36596
	KK47878	KK80577		EW00294	EW01843
JH66983	JH68098	PJ60267		PJ62513	
323Ci	JH66983	JH68098	PK44137	PK46567	
323i	FM82477	FM86081	330i	FZ00546	FZ11753
325Ci	JW20336	JW22125		JT01477	JT47995
325i	FV85046	FV87493		KM65618	KM68140
	FX01595	FX01663		KN50086	KN52537
	JS50505	JS50982		PD81142	PD82062
	JV00439	JV00445		PE00010	PE02163
	KL37678	KL49918	M3	JP75142	JP90860

Para verificar se sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis desta campanha ou para mais informações, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW (0800 707 3578), de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas, ou acesse o site www.bmw.com.br.

A BMW do Brasil, zelando pela segurança de seus consumidores.

