

# COMUNICADO DE RECALL



Puro Prazer de Dirigir



X3 3.0si Sport

A BMW do Brasil convoca o proprietário do veículo BMW modelo X3 3.0si Sport, fabricado em 31/3/2008, chassi WBXPC93428WJ18037, a entrar em contato com um concessionário autorizado para agendar gratuitamente o reparo do sensor de presença do assento do passageiro dianteiro.

A falha nesse sensor pode fazer com que não seja detectada a presença do passageiro e, como consequência, em caso de colisão, o air bag do acompanhante não será ativado, já que sua ativação está condicionada à presença do passageiro.

O reparo poderá ser realizado a partir de 10/11/2017 e leva cerca de 2 horas.

Para mais informações, acesse [www.bmw.com.br/recall](http://www.bmw.com.br/recall) ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para Recall, 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.

BMW do Brasil. Zelando pela segurança de seus consumidores.