

COMUNICADO DE RECALL



Puro Prazer de Dirigir



BMW 330i M SPORT, BMW 330i SPORT

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos carros modelos 330i M Sport e 330i Sport, fabricados entre janeiro e agosto de 2019, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a verificação e, se necessária, a substituição do motor.

Riscos e implicações:

Verificou-se que é possível que os veículos apresentem um desgaste prematuro da bronzina do eixo de balanceamento do motor. Agravando-se os danos, poderá ocorrer perda de lubrificação e consequente travamento do motor durante a condução. Neste caso, não se descarta a possibilidade de acidentes fatais ou de acidentes que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e a terceiros.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores:

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a substituição do motor.

Agendamento e tempo de reparo:

Os serviços poderão ser agendados imediatamente e levam cerca de 3 (três) dias úteis.

OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	VIN
330i M SPORT	98M5Z3006L4A83768
330i M SPORT	98M5Z3009L4A83232
330i M SPORT	WBA5R1100KAK30230
330i M SPORT	WBA5R1107KAK30239
330i M SPORT	WBA5R1109KAK30176
330i M SPORT	WBA5R110XKAK30235
330i M SPORT	WBA5R110XKAK30381
330i SPORT	WBA5R1105LAK32945

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor acesse: www.bmw.com.br e clique nas opções “Serviços e Acessórios”, “Recall” e “Consulta de Recall”, ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

Site: www.bmw.com.br

SAC: 0800 019 7097 - exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.

BMW Group Brasil.

No trânsito, dê sentido à vida.

