

# COMUNICADO DE RECALL



Puro Prazer de Dirigir



420i Cabrio Sport GP



428i Cabrio Sport GP



X3 xDrive20i



X3 xDrive20i X Line



X4 xDrive35i M Sport

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos cinco veículos BMW modelos 420i Cabrio Sport GP; 428i Cabrio Sport GP; X3 xDrive20i; X3 xDrive20i X Line e X4 xDrive35i M Sport, fabricados entre 27 de novembro de 2014 e 27 de julho de 2015, abaixo identificados, a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendarem gratuitamente a realização da substituição da caixa de direção.

A caixa de direção desses veículos pode apresentar falha, uma vez que o contato elétrico de comando para a direção assistida pode não ser resistente durante a vida útil do veículo. Nesse caso, a dirigibilidade poderá ser afetada, dificultando a capacidade de manobra e exigindo uma força adicional pelo condutor. Adicionalmente, não se descarta a possibilidade de princípio de incêndio na região da caixa de direção. Tais situações poderão causar acidentes e danos físicos e materiais ao condutor, aos demais ocupantes do veículo e a terceiros.

O tempo gasto na realização do serviço é de aproximadamente quatro horas.

## Os chassis envolvidos são:

| MODELO                      | CHASSI  |
|-----------------------------|---------|
| <b>420i Cabrio Sport GP</b> | P586273 |
| <b>428i Cabrio Sport GP</b> | P782425 |
| <b>X3 xDrive20i</b>         | 0B70208 |
| <b>X3 xDrive20i X Line</b>  | 0B70218 |
| <b>X4 xDrive35i M Sport</b> | 0N51560 |

Para mais informações, acesse [www.bmw.com.br/recall](http://www.bmw.com.br/recall) ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall, 0800 019 7097, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas.

BMW do Brasil. Zelando pela segurança de seus consumidores.