

COMUNICADO DE RECALL



A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW e MINI, modelos **i8 Roadster, 330e M Sport, 745Le M Sport, 530e M Sport, X5 xDrive45e M Sport, X3 xDrive30e / X3 xDrive30e X Line e MINI Cooper S E Countryman ALL4**, fabricados entre 02/03/2020 e 26/09/2020, a atenderem à segunda etapa do recall envolvendo a bateria de alta voltagem:

Riscos e implicações

Verificou-se que, em função de eventual contaminação por impurezas decorrentes do processo de produção da bateria de alta voltagem, é possível que ocorra um curto-circuito quando esta estiver completamente carregada. Nesses casos, não se descarta a possibilidade de incêndio na bateria de alta voltagem e acidentes fatais ou que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada para agendar gratuitamente a verificação da quantidade de carregamentos das baterias de alta voltagem de seus veículos e do estado de carga atingido em cada um deles.

Veículos que não tenham atingido as quantidades mínimas de carregamentos e/ou de carga, serão encaminhados, sem qualquer custo, a um dos centros de inspeção da BMW. Caso se constate a efetiva existência do defeito, haverá a substituição da bateria. Caso contrário, o veículo será transportado de volta à concessionária em que foi deixado pelo consumidor.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados imediatamente, e a verificação inicial levará cerca de 30 minutos.

Para veículos que precisem ser transportados a um dos centros de inspeção da BMW, estima-se que a nova verificação leve uma semana para ser realizada, em função da logística de transporte.

OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	DE	ATÉ
330e M Sport	WBA5P5800M8B56159	WBA5X7109MFK02764
530e M Sport	WBAJA9100LCE60444	WBAJA910XLCE86677
745Le M Sport	WBA7W2100MCE49190	WBA7W210XMCE47656
i8 Roadster	WBY2Z6101L7G03150	WBY2Z6108L7G03145
MINI Cooper S E Countryman ALL4	WMWYU7100L3M18959	WMWYU710XL3M15387
X3 xDrive30e / X3 xDrive30e X Line	WBATS1100M9D26605	WBATS110XM9D84804
X5 xDrive45e M Sport	WBATA6100M9D61242	WBATA610XM9E04176

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw.com.br e clique nas opções "Recall", "Ferramenta de Busca de Recall" e "Busca de Recall" ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

- Site: www.bmw.com.br

- SAC: 0800 019 7097 - Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

BMW Group Brasil.

Perceba o risco, proteja a vida.

