

COMUNICADO DE RECALL



X3 M50 xDrive

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos modelos BMW X3 M50 xDrive, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a substituição dos encostos de cabeça do banco traseiro do veículo.

Riscos e implicações

Verificou-se que, devido a uma falha de fabricação, em uma situação de colisão ou acidente, a função de apoio pode ceder e os encostos de cabeça exteriores do banco traseiro podem não proporcionar a proteção necessária. Além disso, partes do apoio de cabeça podem cair e causar ferimentos graves.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a substituição dos encostos de cabeça do banco traseiro do veículo.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e levam até 1 hora, dependendo do trabalho a ser realizado.

OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	DE	ATÉ
X3 M50 xDrive	WBA71GP00S9Y42794	WBA71GP0XT9076073

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse **www.bmw.com.br** e clique na opção Recall e Ferramenta de Busca de Recall, ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: **0800 019 7097**, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

- Site: **www.bmw.com.br**
- SAC: **0800 019 7097** – Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

BMW Group Brasil.