

COMUNICADO DE RECALL

**BMW
GROUP
Brasil**



BMW 120i Sport



BMW 125i M Sport



BMW M140i



BMW 540i M Sport



MINI Cooper Countryman



MINI Cooper S Countryman



MINI Cooper S Countryman ALL4



MINI John Cooper Works Countryman ALL4

O BMW Group Brasil convoca os proprietários dos veículos modelos BMW 120i Sport, BMW 125i M Sport, BMW M140i, BMW 540i M Sport, MINI Cooper Countryman, MINI Cooper S Countryman, MINI Cooper S Countryman ALL4 e MINI John Cooper Works Countryman ALL4, fabricados entre maio de 2018 e junho de 2018 a entrarem em contato com uma concessionária autorizada BMW ou MINI para agendar gratuitamente a substituição do sensor de monitoramento das rotações do motor.

Riscos e implicações:

Verificou-se que, devido a uma falha de fabricação no sensor de monitoramento, em algumas situações, as rotações do motor poderão não ser monitoradas. Caso manifestada a falha, o veículo poderá apresentar perda de potência ou o desligamento do motor durante o seu funcionamento. Nesses casos, não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores:

Substituição do sensor de monitoramento das rotações do motor.

Agendamento e tempo de reparo:

Os serviços poderão ser agendados imediatamente e levam cerca de **3 horas e meia**.

OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELOS MARCA BMW	CHASSI
120i Sport	5H27757
	5H27764
	5H27769
	5H27777
	5H27783
	5H27784
	5H27795
	5H27798
	5H27800
	5H27802
	5H27806
	5H27807
	5H27808
	5H27810
	5H27811
	5H27812
	125i M Sport
7B45167	
M140i	VD86630
	VD86631
	VD86634
	VD86635
	VD86636
	VD86637
	VD86638
	VD86641
VD86644	
540i M Sport	WC96062
	WC96069
	WC96070
	WC96072
	WC96073
	WC96074
	WC96076
	WC96077
WC96087	

MODELOS MARCA MINI	CHASSI
MINI Cooper Countryman	3F90467
	3F90463
	3F90464
	3F90481
	3F90529
	3F90531
	3F90535
	3F90533
	3F90532
	3F90536
	3F90528
	3F90530
	3F90582
	3F90601
	3F90600
	3F90632
	MINI Cooper S Countryman
3F90743	
3F90742	
3F90741	
3F84210	
3F84209	
3F84211	
3F84207	
3F84212	
3F84215	
3F84213	
3F84214	
3F84263	
3F84262	
3F84269	
3F84297	
MINI Cooper S Countryman ALL4	
	3F84295
	3F84298
	3F84301
	3F84302
	3F84309
	3F84318
	3F84319
	3F84314
	3F84313
	3F84312
	3E88607
	3E88618
	3E88616
	3E88619
	3E88621
	3E88617
3E88620	
3E88626	
3E88649	
3E88676	
3E88712	
3E88723	
3E88743	
3E88744	
MINI John Cooper Works Countryman ALL4	3F15603
	3F15601
	3F15612

Para verificar se sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis desta campanha ou para mais informações:

- Site: www.bmw.com.br/recall ou www.mini.com.br/recall

- SAC: 0800 019 7097 - Exclusivo para recall, de segunda à sexta-feira, das 8 às 19 horas.

BMW Group Brasil.

Trânsito seguro: eu faço a diferença.

