

COMUNICADO DE RECALL



X5



X6 xDrive30d



X6 M

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos X5, X6 xDrive30d e X6 M, fabricados entre julho de 2007 e julho de 2013, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a substituição do airbag do condutor e do passageiro.

Riscos e implicações

Verificou-se a possibilidade de falha no funcionamento do airbag do condutor e do passageiro, em decorrência de contato prolongado do gerador de gás do airbag com umidade, e/ou de falha durante a fabricação do gerador de gás. Ocorrendo a falha, em caso de acionamento do airbag do condutor em situação usual, o rompimento da bolsa de ar pode projetar peças de metal, não se descartando a possibilidade de acidentes fatais ou acidentes que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a substituição do airbag do condutor e do passageiro.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 30 minutos para a substituição gratuita do airbag do condutor e 3 horas para substituição gratuita do airbag do passageiro.

OS CHASSIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	CHASSI
X5	WBAFE81057LZ71722
X6 xDrive30d	WBAFH61070LL78784
X6 M	WBSGZ0106EL589735

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw.com.br e clique na opção Recall e Ferramenta de Busca de Recall, ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

- Site: www.bmw.com.br

- SAC: **0800 019 7097**- Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

BMW Group Brasil.

No trânsito, escolha a vida!

