

# COMUNICADO DE RECALL



323i e 320i



325i Coupé



325i (EV31 e AV31)



330i (EV51 e AV51)



330i Cabrio



525i



530i e 540i



540i M Sport



M3



M5



X5 3.0i



X5 4.4i

A BMW do Brasil reconvoca os proprietários dos veículos BMW modelos 320i, 323i, 325i, 325i Coupé, 330i, 330i Cabrio, 525i, 530i, 540i, 540i M Sport, M3, M5, X5 3.0i e X5 4.4i, fabricados entre junho de 2000 e janeiro de 2003, a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendarem gratuitamente a substituição do airbag do condutor dos veículos afetados.

## Riscos e implicações

Verificou-se a possibilidade de falha no funcionamento do airbag do condutor, em decorrência de contato prolongado do gerador de gás do airbag com umidade e/ou falha durante a fabricação do gerador de gás. Ocorrendo a falha, em caso de acionamento do airbag do condutor em situação usual, um aumento na pressão interna do gerador de gás pode ocorrer, gerando rompimento da bolsa de ar e projeção de peças de metal através do airbag, não se descartando a possibilidade de projeção de fragmentos metálicos, que podem gerar acidentes fatais ou acidentes que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.

## Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Interromper, imediatamente, o uso do veículo e contatar o SAC da BMW pelo telefone 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e agendar a remoção do veículo à concessionária BMW de sua preferência para substituição do airbag do condutor.

## Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 30 minutos. Caso seja necessária a remoção do veículo para outro município, o tempo estimado pode ser superior.

## OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	DE	ATÉ
320i	CF31594	KK70726
323i	FM85046	FM86081
325i	FV85046	KL45965
325i Coupé	JW20336	JW21589
330i	FZ00546	PE00521
330i Cabrio	EH30480	EW01843
525i	GY20382	GY29371
530i	CE59900	CJ52768
540i	BX60469	BX60522
540i M Sport	GG89624	GG91863
M3	JP75142	JP80220
M5	GJ20478	GJ21832
X5 3.0i	LM33595	LT41338
X5 4.4i	LP00344	LP12277

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse [www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br) e clique nas opções "Recall" e "Ferramenta de Busca de Recall", ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

- Site: [www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br)

- SAC: **0800 019 7097**- Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

**BMW Group Brasil.**

No trânsito, escolha a vida!

