

COMUNICADO DE RECALL



Puro Prazer de Dirigir



318d Sedan, 318i Sedan, 320d Sedan,
320i Sedan, 323i Sedan, 325i Sedan,
330i Sedan, 335i Sedan e M3 Sedan



320i Coupé, 325i Coupé
e M3 Coupé



320d Touring, 320i Touring
e 325i Touring



325i Cabrio, 335i Cabrio
e M3 Cabrio

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW modelos **318d Sedan, 318i Sedan, 320d Sedan, 320d Touring, 320i Coupé, 320i Sedan, 320i Touring, 323i Sedan, 325i Cabrio, 325i Coupé, 325i Sedan, 325i Touring, 330i Sedan, 335i Cabrio, 335i Sedan, M3 Cabrio, M3 Coupé e M3 Sedan**, fabricados entre janeiro de 2005 e julho de 2011, a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendar gratuitamente a verificação e, se necessário, o reparo da fiação do regulador do ar-condicionado.

Essa fiação pode se deteriorar com o tempo, ocasionando seu superaquecimento ou curto-circuito, o que poderá provocar incêndio no veículo. Nesse caso, não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Os serviços poderão ser agendados a partir de 24.09.2018 e levam cerca de 2 horas.

Os chassis **não sequenciais** envolvidos são:

MODELO	DE	ATÉ	MODELO	DE	ATÉ
318d SEDAN	A736828		325i COUPÉ	E443934	PU82009
318i SEDAN	A417287	F104130	325i SEDAN	A055604	VE40471
320d SEDAN	E561406	VG60031	325i TOURING	A027504	KK65477
320d TOURING	A664610	K045885	330i SEDAN	A062613	VF34262
320i COUPÉ	E395160		335i CABRIO	E240893	PX40802
320i SEDAN	A043776	VG78014	335i SEDAN	A220747	VC30947
320i TOURING	KS92147		M3 CABRIO	P323477	PG81825
323i SEDAN	KU85182		M3 COUPÉ	E568785	PY33347
325i CABRIO	PZ76600		M3 SEDAN	E039346	E196580

Para verificar se sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis desta campanha ou para mais informações, por favor, acesse www.bmw.com.br/recall, ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall, 0800 019 7097, de 2ª a 6ª-feira, das 8 às 19 horas.