

# COMUNICADO DE RECALL



M5



530e



i5 M60 xDrive



i7 xDrive

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW modelos 530e, i5 M60 xDrive, i7 xDrive, M5, fabricados entre 24/04/2023 e 26/03/2025, a comparecerem à uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a verificação do chicote elétrico do cockpit e, se necessário, o seu reparo e reinstalação.

## Riscos e implicações

Verificou-se que, devido a uma falha de montagem, os modelos afetados podem apresentar rompimentos no chicote elétrico do cockpit, o que pode levar a falhas no sistema de ar-condicionado, bem como a um curto-circuito durante o funcionamento do veículo, não se podendo descartar o risco de incêndio.

## Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Comparecer à uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a verificação do chicote elétrico do cockpit e, se necessário, o seu reparo e reinstalação.

## Agendamento e tempo de reparo

O agendamento pode ser feito de imediato e a verificação, reparo e reinstalação podem levar até 1 hora.

## OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	DE	ATÉ
<b>530e</b>	WBA71FJ05RCR72098	WBA71FJ08TCV10108
<b>i5 M60 x</b>	WBY41FK03RCP69990	WBY41FK01SCS63063
<b>i7 xDrive</b>	WBY51EJ03RCN37129	WBY51EJ04SCU41211
<b>M5</b>	WBS81FK03SCT49230	

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse [www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br) e clique na opção Recall e Ferramenta de Busca de Recall, ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: **0800 019 7097**, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

Site: [www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br)

SAC: **0800 019 7097** – Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

**BMW Group Brasil.**

Desacelere. Seu bem maior é a vida.

