

COMUNICADO DE RECALL



iX2 xDrive30 M Sport



X5 xDrive50e



X6 M Competition



X7 M60i



X1 sDrive20i



X1 sDrive18i



X6 xDrive40i



X2 xDrive20i



MINI Cooper S



MINI Cooper SE



MINI Cooper E



MINI Countryman

A BMW reconvoca os proprietários dos veículos modelos iX2, X1, X2, X5, X6 M Competition, X6 xDrive e X7 M60i da marca BMW e Cooper S, Cooper SE, Cooper E e Countryman da marca MINI, para comparecerem, imediatamente, a uma concessionária autorizada BMW/MINI para a verificação da atualização do software e realização de testes no sistema integrado de freio e, se necessário, a sua substituição.

Riscos e implicações

Verificou-se possibilidade de ocorrer interferência no sinal eletrônico do sistema de freios de alguns veículos dos modelos envolvidos na presente campanha. Esta interferência é ocasionada em razão da posição dos pinos de contato existentes no sistema, podendo levar à perda de assistência eletrônica do sistema integrado de freios.

Caso a falha ocorra, o sistema integrado de freios entrará em modo de emergência, sendo necessário percorrer maior distância e empregar maior força no pedal, o que não compromete a viabilidade de frenagem total do veículo. O freio eletrônico de estacionamento é automaticamente ativado para dar suporte ao processo de frenagem e, ainda, o sistema de emergência de distribuição de frenagem permanece operante para manter a estabilidade e o controle do veículo. Funções como o sistema de freios antitravamento (sistema ABS) e o controle dinâmico de estabilidade (sistema DSC) podem não funcionar, não sendo possível descartar a ocorrência de acidentes fatais ou que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW/MINI para a verificação da atualização do software e realização de testes no sistema integrado de freio e, se necessário, a sua substituição. O atendimento é imediato e gratuito.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e levam até 02 horas.

Chassis envolvidos

Os 36 chassis reconvocados na presente campanha são:

CHASSIS	MODELO
WBS21ET05S9W26603	X6 M Competition
WBS21ET07S9W48523	X6 M Competition
WBA41EE07P5W14140	X1 sDrive
WBA31EX0XS9X19149	X6 xDrive
WBS21ET01R9V99491	X6 M Competition
98M40EE03S4030466	X1 sDrive
WBA31EM0XS9X45478	X7 M60i
98M20EE09R4029744	X1 sDrive
WBS21ET03R9V72955	X6 M Competition
WBA41EU0XS9X91039	X5 xDrive
98M40EE06P4022014	X1 sDrive
98M40EE08S4032214	X1 sDrive
WBA31EX00S9X61443	X6 xDrive
98M40EE02P4022138	X1 sDrive
WBS21ET08S9W83197	X6 M Competition
WBA41EE00P5W08034	X1 sDrive
WBS21ET07R9W21204	X6 M Competition
98M40EE01P4019151	X1 sDrive
WBA31EX01S9W92505	X6 xDrive
WBA41EU01S9X51299	X5 xDrive
WBY71GM02S5014081	iX2 xDrive
98M20EE09S4030737	X1 sDrive
98M40EE03S4031651	X1 sDrive
98M40EE00R4029432	X1 sDrive
WBA31EX04R9U04213	X6 xDrive

98M40EE06S4033166	X1 sDrive
WBA41GM02S5003485	X2 xDrive
WBA41EU06R9V72878	X5 xDrive
98M40EE01S4031566	X1 sDrive
WMW21GD03S2W13405	MINI Cooper S
WMW21GC03RTA42491	MINI Cooper SE
WMW11GC09RTA36755	MINI Cooper E
WMW21GD04S2W13560	MINI Cooper S
WMW51GA07S7P51484	MINI Countryman
WMW21GD03S2W29202	MINI Cooper S
WMW21GD02S2W15131	MINI Cooper S

Todos os chassis dos veículos objeto dessa campanha estão disponíveis para consulta no site BMW, em <https://www.bmw.com.br>, e MINI, em <https://www.mini.com.br>.

BMW Group Brasil.

Desacelere. Seu bem maior é a vida.

