

COMUNICADO DE RECALL



320i



420i



430i



520i



530i



530e iPerformance



X4 xDrive

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos **BMW modelos 320i, 420i, 430i, 520i, 530i, 530e iPerformance e X4 xDrive, fabricados entre 22/08/2018 e 13/10/2025**, a entrarem em contato com uma concessionária autorizada da BMW para agendar, gratuitamente, a substituição do motor de arranque.

Riscos e implicações

Verificou-se que, devido a uma falha de vedação, pode ocorrer ingressão de água na câmara do relé do motor de arranque. A infiltração pode promover corrosão das conexões elétricas e resultar em aquecimento da peça. Em condições adversas, tal aquecimento pode originar incêndio tanto durante a condução do veículo quanto em posição de estacionamento, ainda que com a ignição desligada. Caso seja possível, recomenda-se estacionar o veículo ao ar livre, afastado de edificações, até a conclusão do reparo.

Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Entrar em contato com uma concessionária autorizada BMW para agendar gratuitamente a substituição do motor de arranque.

Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e levam até 01h30min.

OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

MODELO	DE	ATÉ
320i	98M30FV00P4014282	98M5Z900XN4014231
420i	WBA71AT03PCL52962	WBA71FP02TCV38879
430i	WBA61AV06PFP02320	WBA61AV07RFT40260
520i	WBA71AG05PCN88975	
530i	WBA51BH06PCN71162	WBA51BH07PCN70697
530e iPerformance	WBAJA9108KB308106	WBAJA9103LCE86665
X4 xDrive	98M80DT01P4016376	98M20DT05S4044616

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse o site da BMW, www.bmw.com.br, e clique na opção "Recall" e "Ferramenta de Busca de Recall" ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para Recall, através do número **0800 019 7097**, de 2ª a 6ª feira, das 9 às 18 horas.

SAC: **0800 019 7097** – Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

