

# COMUNICADO DE RECALL



525i



530i e 540i



X5 3.0i



X5 4.4i

A BMW do Brasil reconvoca os proprietários dos veículos BMW modelos 525i, 530i, 540i, X5 3.0i e X5 4.4i, fabricados entre abril de 2000 e julho de 2003, a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendarem gratuitamente a substituição do airbag do condutor dos veículos afetados.

### Riscos e implicações

Verificou-se a possibilidade de falha no funcionamento do airbag do condutor, em decorrência de contato prolongado do gerador de gás do airbag com umidade e/ou falha durante a fabricação do gerador de gás. Ocorrendo a falha, em caso de acionamento do airbag do condutor em situação usual, um aumento na pressão interna do gerador de gás pode ocorrer, gerando rompimento da bolsa de ar e projeção de peças de metal através do airbag, não se descartando a possibilidade de projeção de fragmentos metálicos, que podem gerar acidentes fatais ou acidentes que resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.

### Medidas a serem adotadas pelos consumidores

Interromper, imediatamente, o uso do veículo e contatar o SAC da BMW pelo telefone 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e agendar a remoção do veículo à concessionária BMW de sua preferência para substituição do airbag do condutor.

### Agendamento e tempo de reparo

Os serviços poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 30 minutos, contados da entrada do veículo na concessionária.

## OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:

| MODELO  | DE      | ATÉ     |
|---------|---------|---------|
| 525i    | GY28908 | G003146 |
| 530i    | CJ57153 | CE55774 |
| 540i    | BX60720 | GG90664 |
| X5 3.0i | LM27491 | LT40335 |
| X5 4.4i | LG94260 | LG98067 |

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor, acesse [www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br) e clique nas opções "Recall" e "Ferramenta de Busca de Recall", ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

- Site: [www.bmw.com.br](http://www.bmw.com.br)
- SAC: **0800 019 7097**- Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.